ERP Sao Việt Nhật

Hướng dẫn sử dụng Việc của tổ và KCS

Nhận việc, bắt đầu, ghi sản lượng, giao tổ sau, kiểm hàng, gửi kho, đóng lệnh

Cập nhật 07/11/2026

Tài liệu cho người dưới xưởng: tổ trưởng và thợ của các tổ in, cán, bồi, bế, gỡ, dán, thành phẩm, cắt, và người làm KCS. Đi theo đúng đường của một việc: lệnh phát hành, bộ phận giao việc xuống, tổ nhận việc, bắt đầu, ghi sản lượng, giao tổ sau, tới bước cuối thì KCS kiểm, gửi thành phẩm vào kho và đóng lệnh. Người đọc rành nghề hơn ai hết nên tài liệu không giải nghĩa tờ in, con, khuôn bế, chỉ nói phần mềm làm gì.

Mỗi tổ là một dòng trong ma trận quyền, nhóm Tổ sản xuất, có bốn ô:

- Xem: thấy tổ ở thanh bên, mở được màn Việc của tổ.
- Thực hiện lệnh: giao người, bắt đầu, tạm dừng, kết thúc, ghi sản lượng, nhận và trả khuôn, đề xuất giao, yêu cầu cấp vật tư.
- Xác nhận sản lượng: xác nhận đã nhận hàng của tổ trước, sửa số một lần ghi.
- Kho: yêu cầu nhập kho phần vật tư còn dư.

Vai thợ có Xem và Thực hiện lệnh. Vai tổ trưởng có thêm Xác nhận sản lượng. Màn KCS là một dòng riêng với ba ô Xem, Thao tác, Đóng lệnh thiếu, viết ở chương 8. Thiếu ô nào thì nút tương ứng không hiện hoặc bấm bị từ chối. Quản trị bật quyền ở *Hướng dẫn cấu hình hệ thống*, mục Mở ma trận quyền và gán vai ở mục Gán vai và lập nhóm. Chữ màu xanh là liên kết, bấm vào mở đúng mục bên tài liệu đó.

Ảnh chụp từ phần mềm thật, dữ liệu là lệnh LSX26-0007 (Folder A4 cán mờ ép kim, 1.000 cái, khách Café Katinat) chạy đủ bảy bước từ In tới đóng lệnh. Ảnh chụp bằng tài khoản quản trị nên đầu màn ghi tên Admin và có thể hiện nhiều nút hơn màn của một thợ. Ô đỏ đánh số là chỗ cần bấm hoặc cần đọc, số khớp với lời giải thích bên cạnh.

Mục lục

Chương 1 Đường đi của việc dưới xưởng 2

Chương 2 Màn Việc của tổ 3

2.1 Kiểu Lịch và kiểu Sản lượng . . . 4
2.2 Ngăn của một việc . . . 5
2.3 Trên điện thoại . . . 6

Chương 3 Giao người và bắt đầu 7

3.1 Vì sao chưa bắt đầu được . . . 8
3.2 Nhận khuôn và trả khuôn . . . 9
3.3 Đang chạy . . . 10

Chương 4 Ghi sản lượng 11

4.1 Bảng các lần ghi . . . 13
4.2 Sửa số đã ghi . . . 13

Chương 5 Giao và nhận giữa các tổ 14

5.1 Xác nhận nhận hàng . . . 15
5.2 Bước cuối . . . 16

Chương 6 Vật tư của việc 17

Chương 7 Tạm dừng, kết thúc, đổi máy, báo dừng máy 18


7.1 Kết thúc . . . 18
7.2 Đổi máy . . . 19
7.3 Báo dừng máy . . . 19

Chương 8 KCS kiểm hàng 20

8.1 Sơ đồ bước của lệnh . . . 21
8.2 Ghi lỗi ở bước giữa . . . 22
8.3 Tổ xem lỗi KCS . . . 23
8.4 Kiểm hàng ở bước cuối . . . 25
Chương 9 Gửi nhập kho và đóng lệnh 27
9.1 Đóng lệnh . . . 28
9.2 Báo cáo lỗi . . . 29
Chương 10 Câu hỏi hay gặp 30

Chương 1. Đường đi của việc dưới xưởng

Mỗi hàng của sơ đồ là một bên làm việc, mỗi ô là một bước. Chữ trên mũi tên là điều kiện hoặc thứ được chuyển sang bước sau.




Kế hoạch sản xuất phát hành lệnh (xem *Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất*, mục Phát hành). Lúc đó mỗi bước của lệnh tới khay của bộ phận nhận, kho nhận yêu cầu xuất vật tư. Tổ chưa thấy gì. Người kế hoạch của bộ phận xếp việc vào máy, chọn nhóm làm rồi bấm Giao (xem *Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất*, mục Kế hoạch bộ phận), lúc đó việc mới hiện ở Việc của tổ được giao. Bộ phận rút lại khi tổ chưa bắt đầu thì việc biến khỏi Việc của tổ. Tổ trưởng giao người, nhận khuôn nếu bước cần khuôn, rồi bấm Bắt đầu. Thợ ghi sản lượng từng lần, ghi xong phần mềm tự đề xuất giao lần đó sang tổ sau. Tổ sau bấm Xác nhận là đã nhận hàng và bắt đầu được bước của mình. Cứ thế tới bước cuối.

Ở bước cuối, KCS kiểm hàng: bao nhiêu đạt, bao nhiêu lỗi, lỗi do công đoạn nào gây ra. Hàng đạt gửi vào kho thành phẩm, kho ghi sổ nhập, KCS đóng lệnh. Giữa chừng KCS thấy lỗi ở bước nào thì ghi lỗi ngay ở bước đó, tổ gây lỗi thấy liền ở tab KCS của việc.

Bước gia công không thuộc tổ nào nên không hiện ở Việc của tổ. Kế hoạch sản xuất mang hàng đi và nhận về (xem *Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất*, mục Thuê ngoài một phần), tổ của bước sau chỉ việc xác nhận nhận hàng như nhận từ tổ trong xưởng.

Chương 2. Màn Việc của tổ


Mỗi tổ có một màn riêng. Mở bằng tên tổ ở nhóm Tổ sản xuất của thanh bên trái. Người có quyền ở nhiều tổ thấy nhiều tên, mỗi tên một màn.




1 Tên tổ ở thanh bên. Tổ con nằm dưới tổ cha, tổ cha chỉ là tiêu đề nhóm. 2 Ba kiểu xem: Bảng, Lịch, Sản lượng. Nút Báo dừng máy bên cạnh viết ở mục 7.3. 3 Ô tìm theo mã lệnh, khách, công đoạn, máy. Cạnh đó là chọn kỳ, Lọc (lọc thêm theo trạng thái, lệnh gấp, hàng đang tới đâu, lý do chưa bắt đầu được, máy, khách, người làm), Sắp xếp và Cột. 4 Chip trạng thái kèm số việc: Tất cả, Đang chạy, Tạm dừng, Chờ làm, Hoàn thành. Có hàng tổ trước giao chưa xác nhận thì hiện thêm chip hàng chờ nhận, có lỗi KCS tổ chưa xem thì hiện chip Lỗi KCS chờ xem (mục 8.3). 5 Cột Vật tư: Sẵn sàng là kho đã cấp đủ, còn lại là đang chờ kho hoặc kho mới cấp một phần. 6 Cột Tốt / cần: số tốt đã ghi trên số phải làm, thanh xanh là phần đã xong. 7 Cột Hàng đang tới đâu: dải chấm là các bước của lệnh, chấm to là tổ mình, dòng chữ dưới nói hàng đang ở đâu. Lệnh xong hết các bước thì dòng chữ ghi "Xong cả N bước".

Mỗi dòng là một việc. Cột Công đoạn có chip Máy hay Tổ (việc chạy máy hay làm tay) và chip khuôn nếu bước cần khuôn. Cột Trạng thái ghi giờ xong hoặc tên người đang làm. Bấm vào dòng để mở ngăn của việc.

2.1 Kiểu Lịch và kiểu Sản lượng




Kiểu Lịch xếp việc theo ngày: Tuần, 2 tuần hoặc Tháng, nút Hôm nay và mũi tên để lùi tới. Ô nét đứt là giờ kế hoạch xếp, ô đặc là phiên tổ đã chạy thật. Dòng đầu đếm số việc, giờ tổ đã chạy so với giờ kế hoạch và ca làm việc. Cột Hàng chờ bên phải giữ những việc chưa định giờ hoặc nằm ngoài khoảng ngày đang xem.



Kiểu Sản lượng là sổ sản lượng của tổ: mỗi lệnh một khối, có giấy và khổ tờ, rồi từng công đoạn tổ đã làm, lần ghi, việc phát sinh và số lượng. Chọn kỳ theo ngày bắt đầu, mặc định là Tháng này.

2.2 Ngăn của một việc



Đầu ngăn là mã lệnh, tên sản phẩm, khách, tên công đoạn và trạng thái. Nút việc (Bắt đầu, Tạm dừng, Kết thúc, dấu ba chấm) nằm góc phải, đổi theo trạng thái.

1 Sáu tab: Quy cách (giấy, khổ, màu, số kẽm, kế hoạch khối lượng và giờ), Sản lượng (chương 4), Giao và nhận (chương 5), Vật tư (chương 6), KCS (mục 8.3), Lịch sử (ai bấm gì, lúc nào).


2 Hàng đang tới đâu: các bước của lệnh từ trên xuống, chữ "tổ mình" đánh dấu bước của tổ, cuối dải là Nhập kho thành phẩm. Câu đầu nói gọn hàng đang ở đâu.


3 Tiến độ: số tốt trên số cần, Nhận vào, Lỗi, Đã giao đi, Chờ giao, Còn phải làm. KCS bắt lỗi ở bước này thì có thêm dòng KCS bắt lỗi.

4 Việc: máy (kèm phiếu sửa chữa đang mở của máy nếu có), thợ được giao, khuôn, dặn dò của kế hoạch. Dưới cùng là Tệp của lệnh, file kế hoạch đính kèm.

Việc chưa bắt đầu được thì đầu cột phải có thêm khung vàng Chưa bắt đầu được vì (mục 3.1).

2.3 Trên điện thoại






Màn hẹp thì mỗi việc thành một thẻ: công đoạn, trạng thái, vật tư, tốt / cần, hàng đang tới đâu, máy, quy cách, định mức vật tư. Bộ lọc và chip trạng thái vẫn ở đầu màn, kéo ngang để xem hết chip.

Bấm thẻ để mở việc. Ngăn mở hết màn, có thêm tab Tổng quan gom hàng đang tới đâu, tiến độ và phần việc mà máy tính để ở cột phải. Mũi tên góc trái để quay về danh sách.

Thanh dưới cùng là các màn của riêng người dùng (Của tôi, Công của tôi, Nghỉ phép, Phiếu lương) và Menu để mở thanh bên.

Chương 3. Giao người và bắt đầu


Bộ phận vừa giao việc xuống thì cả tổ tự được giao vào việc. Tổ trưởng chỉnh lại cho đúng người đứng việc này.



1 Bắt đầu: bấm là việc chuyển sang Đang chạy, giờ máy bắt đầu tính. Không có hộp hỏi lại. **2** Mỗi thợ là một chip. Bấm dấu x trên chip để rút người ra. **3** + Giao người mở ô tìm theo tên hoặc mã. Cả tổ đã được giao thì ô báo "Không còn ai để giao."

Giao người và rút người cần ô Thực hiện lệnh. Người được giao là người hiện sẵn ở ô "Người làm lần này" khi ghi sản lượng (chương 4).

3.1 Vì sao chưa bắt đầu được




Nút Bắt đầu mờ thì khung vàng Chưa bắt đầu được vì nói lý do. Có bốn lý do:

- Chưa giao thợ: việc chưa có ai. Tổ trưởng giao người.
- Chưa nhận khuôn: bước cần khuôn mà tổ chưa bấm Đã nhận khuôn (mục 3.2).
- Chưa nhận hàng bước trước: tổ trước chưa giao, hoặc đã giao mà tổ mình chưa bấm Xác nhận ở tab Giao và nhận. Ảnh trên là Ép kim đang chờ hàng cán màng thuê ngoài về.
- Chưa sẵn sàng vật tư: kho chưa cấp, hoặc mới cấp một phần (chương 6).


Bộ lọc Chưa bắt đầu được vì ở đầu màn lọc đúng theo bốn lý do này, để tổ trưởng thấy ngay việc nào đang kẹt ở đâu.

3.2 Nhận khuôn và trả khuôn



Bước cần khuôn có dòng Khuôn ở cột phải: mã khuôn, tên khuôn và tình trạng của khuôn. Lấy khuôn ra máy rồi bấm 1 Đã nhận khuôn. Chip khuôn đổi thành "đã nhận", Bắt đầu hết bị chặn vì khuôn.

Khuôn làm mới còn ghi "đang đặt làm" (như ảnh trên) vẫn bấm nhận được: dao về tới tay thì bấm Đã nhận khuôn, danh mục Khuôn tự đổi khuôn sang Đang dùng. Dưới nút có dòng nhắc đúng câu này.



Làm xong việc, nút **1** Trả khuôn về kệ mới hiện. Cất khuôn rồi bấm để khuôn về lại kệ, việc khác dùng khuôn này mới nhận được.


3.3 Đang chạy



Bắt đầu xong, **1** chip trạng thái ghi "Đang chạy từ" và giờ bấm. Góc phải đổi thành **2** Tạm dừng và **3** Kết thúc, viết ở chương 7.

Chương 4. Ghi sản lượng

Làm được bao nhiêu thì ghi bấy nhiêu, ghi nhiều lần trong một việc. Mỗi lần ghi là căn cứ tính lương khoán cho người làm lần đó. Mở tab Sản lượng, bấm + Ghi sản lượng.



1 Số lượng làm được, theo đơn vị ra của bước (tờ in, con, cái). Góc phải ghi "còn ghi được" bao nhiêu. Nút Tối đa điền đúng số còn lại.

2 Nút cộng nhanh +10, +50, +100, +1.000 và Về 0. Thanh dưới cho biết sau lần này được bao nhiêu trên số kế hoạch.

3 Người làm lần này: người đang được giao, tick sẵn cả. Bỏ tick người không đứng ca này. Người đang làm việc khác cùng lúc thì có chữ nhắc bên cạnh tên.

4 Thêm người tổ khác: mượn người tổ khác vào làm lần này.

5 Ghi sản lượng, hoặc bấm Ctrl + Enter.



Kéo xuống dưới hộp:

6 Khoán: công thức tính tiền của bước, và Bậc giá lệnh này rơi vào (bước in theo số màu). Công thức khai ở *Hướng dẫn cấu hình hệ thống*, mục Tiền khoán của công đoạn.


7 Tuỳ chọn lần này: tick thì giá cả lần ghi đổi theo, ví dụ in mực UV.

8 Việc phát sinh: thay kẽm, xuống bài do lỗi máy. Tính tiền riêng, không cộng vào sản lượng. Có làm thì gõ số, không làm thì để trống.

Dưới Ghi chú, lệnh có bước sau nhận được lần giao thì có thêm dòng báo ghi xong sẽ tự đề xuất giao lần này sang bước nào. Bước sau thuộc tổ khác thì lần này nằm ở Giao đi chờ tổ đó xác nhận (chương 5).


Mục Ghi chú để ghi thêm điều cần nhớ của lần này. Số ghi không vượt được số còn phải làm. KCS bắt lỗi ở bước này thì số còn ghi được trừ luôn phần lỗi.

4.1 Bảng các lần ghi



Mỗi lần ghi là một dòng "Lần N": lúc ghi, người làm, máy, số tốt, số hỏng. Bấm một dòng để mở ra: đơn giá khoán và bậc giá của lần đó, cùng nút Sửa số.


4.2 Sửa số đã ghi



Ghi nhầm hay đếm lại thấy khác thì tổ trưởng (ô Xác nhận sản lượng) bấm Sửa số ở dòng lần đó. Hộp có Số đang ghi và Số sau khi sửa, nút trừ cộng 100, 10, 1, người làm, tuỳ chọn, và Lý do sửa (chọn nhanh Đếm lại, Gõ nhầm). Lần giao đi từ lần ghi này đổi theo số mới. Số sửa và lý do vào tab Lịch sử của việc.


Chương 5. Giao và nhận giữa các tổ

Tab Giao và nhận có hai phần: Nhận vào (hàng tổ trước giao cho mình) và Giao đi (hàng mình giao cho bước sau).




Ảnh là bước In sau hai lần ghi 150 và 100 tờ. Bước đầu tiên không nhận hàng của ai, Nhận vào ghi "từ kho": vật tư lấy theo phiếu xuất ở tab Vật tư. Giao đi có hai dòng, mỗi lần ghi một dòng, đang chờ xác nhận của bên nhận. Bấm Chọn lại ở một dòng để đổi bước nhận (khi lệnh có nhiều nhánh). Nút Đề xuất giao để giao tay phần hàng tốt chưa giao, dùng khi ghi sản lượng không tự đề xuất được, ví dụ bước sau có nhiều nhánh.

5.1 Xác nhận nhận hàng



Tổ sau thấy chấm đỏ trên tab Giao và nhận. Đếm hàng thực nhận rồi tổ trưởng bấm 1 Xác nhận. Bấm là xong, không có hộp hỏi lại. Trạng thái dòng đổi thành đã xác nhận, khung "Chưa bắt đầu được vì" mất lý do chờ hàng.

Hai bước liền nhau cùng một tổ thì không phải xác nhận: dòng nhận ghi "Tự nhận (cùng tổ)" và đã xác nhận sẵn.




Hàng thuê ngoài về (ảnh trên là 250 tờ cán màng về bước Ép kim) cũng xác nhận y như vậy. Cột Từ ghi tên nhà gia công.

5.2 Bước cuối

Bước cuối của lệnh không giao cho tổ nào. Phần Giao đi ghi "Bước cuối, hàng tốt" chờ KCS kiểm. KCS kiểm xong mới gửi vào kho (chương 8).

Chương 6. Vật tư của việc

Lúc phát hành, phần mềm tự lập yêu cầu xuất kho cho vật tư của từng bước. Tab Vật tư cho tổ xem kho đã cấp tới đâu và xin thêm khi thiếu.




Bảng Vật tư theo kế hoạch: mỗi món một dòng với Kế hoạch, Đã xin, Kho đã xuất, Nhập lại, Thực dùng và Tình trạng (Khớp là kho đã xuất đủ số đã xin). Bấm mũi tên đầu dòng để xem chi tiết từng lần xuất. Bảng Đề nghị và phiếu kho: các lần xin, chiều (xuất hay nhập), cần lúc, người gửi, trạng thái, phiếu kho đã lập. Dòng "Tự lập khi phát hành" là yêu cầu phần mềm lập sẵn.

Góc phải có một nút xin, đổi theo tình hình:

- Yêu cầu cấp vật tư: bước chưa có lần xin nào.
- Sửa đề nghị: lần xin gần nhất kho chưa xử lý, còn sửa được.
- 2 Yêu cầu bổ sung: đã xin đủ kế hoạch mà vẫn thiếu, ví dụ hư giấy nhiều hơn bù hao.

Và 1 Yêu cầu nhập kho: trả phần vật tư còn dư về kho, cần ô Kho của tổ.



Hộp Yêu cầu bổ sung liệt kê các món của bước với số đã xin và tồn kho. Gõ Số xin thêm cho món đang thiếu, món không thiếu để trống. Chọn Cần xuất lúc (Hôm nay, Mai, +3 ngày, Lúc bắt đầu việc), ghi chú nếu cần, rồi bấm Gửi kho. Lệnh, công đoạn, tổ khoá theo việc, không phải chọn.

Hộp Yêu cầu nhập kho giống vậy, cột là Kho đã xuất và Số lượng nhập: điền số còn thừa trả về kho, món không trả để 0.

Yêu cầu gửi đi nằm ở màn Yêu cầu nhập xuất của kho. Kho lập phiếu, ghi sổ thì cột Kho đã xuất và Tình trạng ở tab này đổi theo. Vật tư chưa đủ thì Bắt đầu bị chặn (mục 3.1).

Chương 7. Tạm dừng, kết thúc, đổi máy, báo dừng máy



Tạm dừng mở hộp hỏi Vì sao dừng, bắt buộc ghi, ví dụ thay dao cắt khoảng 20 phút. Phiên chạy đóng lại, giờ máy ngừng tính từ lúc bấm. Việc về trạng thái Tạm dừng, nút góc phải đổi thành Tiếp tục. Bấm Tiếp tục là mở phiên chạy mới.


7.1 Kết thúc



Kết thúc đóng việc, chip đổi thành "Hoàn thành" kèm giờ. Bấm là xong, không hỏi lại. Kết thúc được khi mọi hàng tốt đã ghi đều đã đề xuất giao sang bước sau. Còn hàng chưa giao thì phần mềm báo, tổ vào tab Giao và nhận bấm Đề xuất giao trước. Việc có khuôn thì sau Kết thúc mới trả khuôn (mục 3.2).


7.2 Đổi máy





Nút ba chấm cạnh Kết thúc có Đổi máy: chuyển việc sang máy khác cùng chạy được công đoạn này. Hộp ghi Máy đang dùng, ô Đổi sang máy và Lý do đổi (không bắt buộc). Tổ không còn máy nào khác chạy công đoạn này thì ô chọn báo "Không có máy đổi được", việc chờ máy sửa xong.

7.3 Báo dừng máy



Nút Báo dừng máy ở đầu màn Việc của tổ. Hộp gồm:

- Ngày, mặc định hôm nay.
- Lý do: Máy hư hoặc Hết hàng.
- Máy hư thì chọn máy. Dưới tên máy ghi việc đang chạy trên máy.
- Máy đang dừng, không chạy được: tick thì việc đang chạy trên máy tự tạm dừng, giờ máy ngừng tính từ lúc gửi.
- Mức độ theo bạn thấy: Nhẹ, Trung bình, Nghiêm trọng. Tổ sửa chữa đánh giá lại khi nhận.
- Triệu chứng: kể đúng cái mình thấy.
- Tính ngày dừng cho lương: tick thì ngày đó tổ ăn trọn chỉ tiêu ngày, cộng thêm tiền các lần ghi trong ngày nếu có.

Bấm Gửi tổ sửa chữa. Phiếu sửa chữa hiện ngay ở dòng Máy trong cột phải của các việc chạy máy đó.


Gửi phiếu sửa chữa cần ô Yêu cầu của màn Kỹ thuật máy. Thợ chưa có ô này thì nhờ tổ trưởng gửi.

Chương 8. KCS kiểm hàng

Màn Sản xuất > KCS là màn của người làm KCS, không theo tổ: thấy lệnh của mọi tổ. Ô quyền ở dòng KCS của ma trận (xem *Hướng dẫn cấu hình hệ thống*, mục Ai được kiểm KCS):


- Xem: mở màn, xem các lần kiểm và báo cáo lỗi, xuất Excel.
- Thao tác: kiểm hàng, ghi lỗi, gửi nhập kho, đóng lệnh khi đã đủ.
- Đóng lệnh thiếu: đóng khi còn thiếu số hay còn việc dở, mở lại lệnh đã đóng.

Tiêu chí kiểm của từng công đoạn khai ở *Hướng dẫn cấu hình hệ thống*, mục Tiêu chí KCS. Lệnh chép bộ tiêu chí lúc phát hành.



1 Chip lọc: Tất cả, Chờ kiểm (bước cuối có hàng tổ đã làm mà chưa kiểm), Chưa gửi kho (đã kiểm đạt mà chưa gửi kho), Chờ đóng lệnh, Đã đóng. 2 Ô tìm theo mã lệnh, sản phẩm, khách. Cạnh đó là kỳ, Lọc, Cột. 3 Mỗi dòng là một lệnh: Chuỗi là dãy ô màu của các bước (xanh lá là xong, xanh dương là đang làm, xám là chưa làm, đỏ là gây lỗi), Đã kiểm đạt / cần, số Chờ kiểm, và Lỗi do lệnh này gây theo công đoạn.

8.1 Sơ đồ bước của lệnh




Bấm mã lệnh để mở. Đầu trang là nhóm lệnh (lệnh chính và các lệnh đi kèm như ruột, tờ lót, gom chung một nhóm), khách, sản phẩm và Đã kiểm đạt trên số cần, cạnh đó là nút Đóng lệnh nhóm (mục 9.1).


Dải ô là các bước của lệnh. Mỗi ô ghi số tốt tổ đã làm, số lỗi đỏ nếu bước đó gây lỗi, và số tiêu chí bước cuối xét cho công đoạn (hình danh sách kèm số). Ô ghi "lệnh chưa có tiêu chí" là công đoạn chưa khai tiêu chí, KCS vẫn ghi lỗi ở dòng Lỗi khác. Ô thuê ngoài ghi Thuê ngoài: KCS không kiểm tại chỗ bước thuê ngoài. Ô cuối là Nhập kho với số đã gửi, chưa gửi.

Bấm một ô, phần dưới đổi theo bước đó. Mở lệnh lần đầu thì phần dưới là bước cuối.

8.2 Ghi lỗi ở bước giữa




Ở bước giữa, phần dưới có tổng Tổ đã làm, Lỗi do In gây, Bắt ở và ba tab: Tiêu chí (lỗi ghi ở đây và kết quả kiểm cuối của từng tiêu chí), Quy cách, Lỗi đã ghi. Thấy lỗi thì bấm Ghi lỗi.




1 Tick tiêu chí không đạt. Tiêu chí đạt để trống. Lỗi không có trong danh sách thì tick dòng Lỗi khác, khi đó Ghi chú là bắt buộc. 2 Số lỗi theo đơn vị của bước. 3 Ghi chú: lỗi ở đâu, ví dụ góc phải tờ. 4 Ảnh: Chụp ảnh (điện thoại mở thẳng camera) hoặc Chọn ảnh. Ở bước giữa ảnh không bắt buộc. Bấm Xong để thu dòng lại. 5 Lưu lỗi. Chân hộp cộng Tổng lỗi lần này và báo lỗi sẽ về tổ nào.

Cột phải Đối chiếu chỉ để xem: quy cách và tệp của lệnh, để so hàng với mẫu ngay tại chỗ. Lỗi lưu xong báo ngay về tổ gây lỗi và trừ khỏi số tổ đó còn ghi được.

8.3 Tổ xem lỗi KCS




Tổ gây lỗi nhận thông báo ngay, đầu màn Việc của tổ hiện chip 1 Lỗi KCS chờ xem kèm số việc. Dòng việc có chấm đỏ cạnh tên công đoạn và chip "KCS: 6 lỗi". Bấm chip để lọc, bấm việc để mở.



Mở từ lỗi KCS thì ngăn vào thẳng **1** tab KCS. **2** Khối Lỗi KCS: tiêu chí, ghi chú, số lỗi, người ghi, lúc ghi, ảnh (bấm con mắt để xem, mũi tên để tải). Không có nút "Đã xem": mở tab là tính tổ đã xem, chip "đã xem" hiện kèm giờ, bên KCS thấy cột Tổ đã xem đổi theo.

8.4 Kiểm hàng ở bước cuối

Bước cuối có hàng tổ đã làm thì nút Kiểm hàng kèm số chưa kiểm sáng lên. Mỗi lần kiểm là kiểm hết số đang chờ.




Phần tick tiêu chí gộp tiêu chí của cả chuỗi công đoạn, chia theo công đoạn (ảnh này là ba tiêu chí của In). Tick dòng nào thì dòng đó mở ra ô Số lỗi, Ghi chú, ảnh. Tick tiêu chí của công đoạn nào thì lỗi tính cho công đoạn đó.

1 Dòng Lỗi khác: ghi chú bắt buộc, kèm 2 Lỗi do công đoạn nào để quy đúng tổ gây lỗi. Ảnh này ghi 2 cái bung keo gáy, quy cho Dán bìa folder.


Ở bước cuối mỗi dòng lỗi phải có ít nhất 1 ảnh. Ô Ghi chú cho lần kiểm không bắt buộc.

3 Chân hộp: Lần này kiểm bao nhiêu, Đạt (số chưa kiểm trừ số lỗi), Lỗi. 4 Lưu kết quả kiểm.

Đã lưu thì không sửa được. Kiểm sai phải nhờ người có quyền xử lý, nên đếm kỹ trước khi lưu. Cột phải Đối chiếu có thêm tab Tổ đã ghi: các lần tổ ghi sản lượng, để biết hàng đang kiểm là của lần nào.



Lưu xong, bước cuối cập nhật Đạt 995, Lỗi 5, Chưa kiểm 0. Tab Lần kiểm có dòng mới: lúc kiểm, người kiểm, đạt, từng dòng lỗi với công đoạn gây lỗi, lỗi gì, ảnh và Tổ đã xem. Ô In và ô Dán bìa folder trên dải hiện số lỗi đỏ. Hai tổ đó nhận lỗi như mục 8.3. Tổ bước cuối nhận thông báo số đạt, kèm câu riêng nói bao nhiêu lỗi quy cho công đoạn khác, để tổ không tưởng lần kiểm sạch hay tưởng lỗi do mình.



Tab Lỗi theo công đoạn gom các lần kiểm của bước cuối theo công đoạn gây lỗi, tổ, lỗi gì, số lỗi, số lần.


Chương 9. Gửi nhập kho và đóng lệnh

Kiểm xong có hàng đạt thì nút Gửi nhập kho kèm số cái hiện cạnh Kiểm hàng.




Bấm Gửi nhập kho, hộp hỏi lại số đề nghị kho nhập và lệnh. Bấm Gửi yêu cầu.

Yêu cầu nhập sang màn Yêu cầu nhập xuất của kho, nguồn ghi "KCS gửi thành phẩm", nhập về Kho thành phẩm. Thủ kho lập phiếu, ghi sổ là xong phần kho.




Tab Nhập kho của bước cuối theo dõi từng yêu cầu: mã yêu cầu (bấm để mở bên màn Kho), gửi lúc, đề nghị, kho đã nhận, trạng thái. Ảnh trên là lúc kho đã ghi sổ: Kho đã nhận đủ. Chưa ai có ô Thao tác của KCS thì không ai gửi được thành phẩm sang kho, đơn bán đứng mãi ở bước chờ KCS.

9.1 Đóng lệnh



Bấm Đóng lệnh nhóm ở đầu trang. Khung xác nhận bật ngay dưới nút, nêu những điểm chưa xong (ảnh này: đạt 995 trên 1.000 cái, thiếu 5). Bấm Xác nhận đóng, hoặc Để sau.


Lệnh còn điểm chưa xong (thiếu số so với đơn, còn hàng chưa kiểm, chưa gửi kho, còn việc đang làm) thì chỉ người có ô Đóng lệnh thiếu đóng được. Người không có ô này thấy nút mờ kèm câu "Còn N điểm chưa xong, cần quyền Đóng lệnh thiếu."




Đóng xong, nhóm lệnh ghi Đã đóng kèm người đóng và giờ. Nút đổi thành Mở lại nhóm, cũng cần ô Đóng lệnh thiếu. Mở lại thì việc chưa làm hiện lại ở Việc của tổ. Phía Kế hoạch sản xuất xem lệnh đã đóng ở *Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất*, mục Khi lệnh xong.

9.2 Báo cáo lỗi

Tab Báo cáo lỗi của màn KCS tổng hợp lỗi theo kỳ, mặc định Tháng này theo ngày kiểm.



Đầu tab có ô tìm, kỳ, Lọc, ba cách gom Theo công đoạn, Theo tổ, Theo tiêu chí, và hai kiểu xem Bảng, Biểu đồ. Dải số: Lượt kiểm, Tỷ lệ đạt ở bước cuối, Lần ghi lỗi, Lệnh có lỗi, mỗi số so với kỳ trước. Kiểu Bảng có bảng gom (mỗi ô là số lỗi trong ngày, đếm theo đơn vị nơi bắt, bấm một dòng để lọc) và bảng Các lần ghi lỗi mới nhất trước: lúc, lệnh, khách, công đoạn gây lỗi, tiêu chí, bắt ở đâu, số lỗi, tổ chịu, ảnh, người ghi. Bước cuối đếm theo đơn vị tính của sản phẩm trên lệnh (cái, cuốn), như hộp Kiểm hàng.



Kiểu Biểu đồ: lần ghi lỗi mỗi ngày theo công đoạn gây lỗi (bấm một cột để xem riêng ngày đó), công đoạn gây lỗi nhiều nhất (số lần, dưới là số lỗi theo từng đơn vị, ví dụ In có 6 tờ in và 3 cái vì lỗi bắt ở hai nơi), lỗi bắt tại công đoạn hay lọt tới KCS cuối, và tỷ lệ đạt ở bước cuối. Nút Xuất Excel ở đầu màn xuất đúng phần đang lọc.

Chương 10. Câu hỏi hay gặp

Bấm Bắt đầu không được?
Đọc khung vàng "Chưa bắt đầu được vì" ở cột phải của ngăn. Bốn lý do và cách gỡ ở mục 3.1.
Tổ trước nói đã giao mà không thấy hàng?
Mở tab Giao và nhận. Dòng Nhận vào còn "chờ xác nhận" thì tổ trưởng bấm Xác nhận. Không có dòng nào là tổ trước chưa ghi sản lượng hoặc chưa đề xuất giao, hỏi tổ trước. Hàng thuê ngoài thì hỏi Kế hoạch sản xuất đã nhận về chưa.
Ghi nhầm số?
Tổ trưởng mở dòng Lần N ở tab Sản lượng, bấm Sửa số, ghi lý do (mục 4.2).
Không bấm được Kết thúc?
Còn hàng tốt chưa đề xuất giao. Vào tab Giao và nhận bấm Đề xuất giao.
Không thấy nút Trả khuôn về kệ?
Nút chỉ hiện sau khi việc đã Kết thúc.
Máy hư giữa ca?
Báo dừng máy, tick "Máy đang dừng, không chạy được" để việc tự tạm dừng. Tổ còn máy khác chạy được công đoạn này thì Đổi máy (chương 7).
Thiếu giấy giữa chừng?
Tab Vật tư, Yêu cầu bổ sung, gõ số xin thêm (chương 6).
KCS ghi lỗi tổ mình mà tổ thấy không đúng?
Mở tab KCS xem ảnh và ghi chú, rồi trao đổi với KCS. Số đã lưu KCS không tự sửa được.
Làm sao biết tổ đã xem lỗi chưa?
Bên KCS, cột Tổ đã xem ở tab Lần kiểm và tab Lỗi đã ghi. Tổ mở tab KCS của việc là tính đã xem.
Lệnh thiếu vài cái mà khách nhận luôn?
Người có ô Đóng lệnh thiếu bấm Đóng lệnh nhóm, khung xác nhận nêu số thiếu, bấm Xác nhận đóng.
Công đoạn nào cũng ghi "lệnh chưa có tiêu chí"?
Danh mục Tiêu chí KCS chưa khai cho công đoạn đó. Nhờ người khai danh mục thêm (*Hướng dẫn cấu hình hệ thống*, mục Tiêu chí KCS). Lệnh đã phát hành lấy bộ mới bằng nút Cập nhật tiêu chí ở hồ sơ lệnh (*Hướng dẫn sử dụng Kế hoạch sản xuất*, mục Hồ sơ lệnh sản xuất).