

V
a_x
h_{g}
Mg
T_{ij}
$J_{\omega,ij}$
r
ω_{ij}
$F_{z,\mathrm{f}}$
$F_{z,\mathrm{r}}$
$F_{\mathrm{d},ij}$
l_{f}
l_{r}