扫掠面快速创建边框

在这篇文章中,我们将详细介绍如何使用精雕软件来创建面边框,一个常见但关键的技术,用于增强 **3D** 模型的视觉效果和功能性。我们会逐步解析整个过程,确保您能够顺利实现所需的设计。

步骤 1: 创建基础矩形模型

首先,打开精雕软件,创建一个矩形模型。这是制作面边框的基础,确保 矩形的尺寸和位置符合您的设计要求。




步骤 2: 应用单线等距工具

在模型的曲线边辑中找到"单线等距"工具。使用此功能在矩形周围创建一个等距轮廓。这一步骤对于后续的切割和雕刻工作至关重要,确保单线等距确切无误。



步骤 3: 绘制水平参考线

继续画一条水平线作为参考,这条线将帮助我们在后续步骤中准确放置截面。确保这条线是完全水平的。



步骤 4: 绘制截面

在模型上从指定位置开始绘制边框的截面。这一步骤涉及到创造边框的实际外形,需根据设计需求精确执行。




步骤 5: 定义高度并连接线条

确保设置好截面的高度,并使用"连接"工具将所有线条连接成一个连续的路径。这一步是为了确保在模拟时各部分能够正确合并。



步骤 6: 调整线条方向

在"变换"菜单中,将所有线条调整为顺时针方向。这一步骤对于确保扫掠 面工具正确应用至关重要。



步骤 7: 进行节点编辑

回到 2D 视图,使用"节点编辑"工具对边框的节点进行调整。选中所有四个点,点击"分离节点",然后取消节点的集合状态。




步骤 8: 应用扫掠面工具

最后,在虚拟雕塑中几何命令找到"扫掠面"工具,选择之前定义的两条轨迹线和截面线。设置截面高度为等高,完成设置后点击确定。

确定 轨迹线:	取消
₩ 多义线 № 多义线	0
截面线:	
截面位置 ┃	效果预览
起点	•
- 截面高度效 ☞ 等高	果 相似
网格精度— 轨迹方向	0.1
截面方向	0, 1
拼合方式 —	○ 切除 ○ 取低
颜色模板	
☞ 颜色无效	
◎ 颜色内	
○ 颜色外	


步骤 9: 查看和修改成品



通过遵循以上步骤, 您可以利用精雕软件高效创建专业的面边框。

精雕扫掠面的等高和相似是什么意思?

首先我们来看看用精雕中扫掠面的等高和相似,不同做出来的效果,就可以一目了然了。



通过两种效果可以很明显的看出来:

相似产生的浮雕效果类似于"区域浮雕"中的"自由高度",它是由两条轨迹线间的宽度配合截面线来决定产生的高度,轨迹线越宽的位

置浮雕高度越高, 轨迹线越窄的地方浮雕高度越低。

等高产生的效果类似于"区域浮雕"中的"完全等高",它产生的高度完全由截面线的高度(实际是平面环境下截面线的向值)来决定。

所以在做一些精确的浮雕面的时候,截面线绘制要精确.这时应该用"等高" 选项.在做一些自由曲面时,高度要求不高,并能产生自然的效果,这时应该用 "相似"选项。