CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG T&T QUẢNG BÌNH
PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LAS-XD 164
Địa chỉ: Số 54 - Đường Nguyễn Hữu Cảnh – P. Đồng Hải – TP. Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình
Tel: 02323.844368
==========OOOO00OOOO==========

QUY TRÌNH
QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Mã số: QT05
Lần ban hành: 02

Quảng Bình, tháng 01 năm 2023

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày	Vị trí trong tài liệu	Nội dung sửa đổi	Ghi chú

	Người biên soạn	**Người kiểm tra**	**Người phê duyệt**
Họ và tên	Trần Hà Hải Việt	Nguyễn Hùng	Nguyễn Văn Phúc
Chức vụ	Cán bộ phòng thí nghiệm	TP. Thí nghiệm	Giám đốc
Chữ ký			

MỤC ĐÍCH

Quy trình nhằm chuẩn hóa nội dung, trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản tất cả trang thiết bị của các đơn vị, phòng ban của công ty để đảm bảo trang thiết bị thí nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn đầy đủ, kể cả các thiết bị phụ phù hợp yêu cầu của phương pháp thử nghiệm đăng ký công nhận.

PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng trong HTQL của Phòng thử nghiệm phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 và Phòng Kiểm định phù hợp với ISO/IEC 17020. Đói tượng bao gòm: thiết bị cố định, di động và thiết bị phụ trợ, có liên quan trực tiếp đến chất lượng các phép thử nghiệm, các kết quả so sánh và đánh giá trong quá trình kiểm định.

TRÁCH NHIỆM

3.1 Nhân viên phụ trách quản lý thiết bị (Điều phói viên kiểm định; Người quản lý kỹ thuật thử nghiệ m) có trách nhiệm bảo quản, kiểm soát mượn/trả, phói hợp với các bọ phạ n cá nhân sử dụng để sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định/hiệ u chuản thiết bị đo thêo quy trình này;

3.2 Người sử dụng thiết bị có trách nhiệ m sử dụng đúng mục đích, bảo quản và bảo dưỡng thường xuyên để đảm sự phù hợp liên tục của thiết bị;

3.3 Người quản lý kỹ thuật kiểm định/thử nghiệ m có trách nhiệ m giám sát việ c thực hiệ n và cập nhật định kỳ quy trình này.

THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

Định nghĩa, thuật ngữ

Thiết bị kiểm soát: Thiết bị trực tiếp thử nghiệm và các thiết bị xác định các đại lượng ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm do Phòng thử nghiệm tiến hành.

Viết tắt

- QLCL: Cán bộ quản lý chất lượng
- QLKT: Cán bộ quản lý kỹ thuật
- GĐ: Giám đốc
- Công ty: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Sinh Hùng
- PTN: Phòng thử nghiệm
- TNV: Thí nghiệm viên
- ĐPV: Điều phối viên
- KĐV: Kiểm định viên
- HĐKP/HĐPN: Hành động khắc phục/ Hành động phòng ngừa

NỘI DUNG

Yêu cầu chung cho thiết bị thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận

5.1.1 Các thiết bị bao gồm thiết bị thử nghiệm và thiết bị phụ được trang bị đầy đủ và phù hợp với phạm vi thử nghiệm của PTN.

5.1.2 Đảm bảo trang thiết bị được duy trì ổn định độ chính xác cần thiết thêo yêu cầu và luôn ở trong trạng thái sẵn sàng sử dụng.

5.1.3 Đảm bảo trách nhiệm và kỹ năng của người sử dụng trang thiết bị là thích hợp và luôn sẵn sàng có hướng dẫn sử dụng thao tác.

5.1.4 Đảm bảo việc duy trì hồ sơ trang thiết bị kể cả phần mềm thiết bị tự động hoá.

Chi tiết thực hiện

Bước	Trách nhiệm	Thiết bị kiểm định KTAT/ quan trắc môi trường lao động (I)	Thiết bị thử nghiệm/ hiệu chuẩn (II)	Công cụ thực hiện/ Kết quả cần đạt
1.	ĐPV/ QLKT	Các trang thiết đều phải được ĐPV kiểm định nắm rõ, chịu trách nhiệm bảo quản và thêo dõi tình trạng kỹ thuật của thiết bị đó. ***Lập danh mục thiết bị và mã hóa thiết bị*** cần cho hoạt động kiểm định ATLĐ thêo thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH; 54/2016/TT-BLĐTBXH theo VS3701 Thiết bị được kiểm định, hiệu chuẩn và dán têm kiểm định, lưu giữ các phiếu hiệu chuẩn, kiểm định. Việc bảo trì, sử dụng trang thiết bị phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Lưu giữ tất cả các hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng của thiết bị đó. Với các thiết bị không có hướng dẫn hoặc hướng dẫn bằng các văn bản tiếng nước ngoài, ĐPV/KĐV cần xây dựng hướng dẫn sử dụng và bảo quản cho nhân viên trong phòng cùng sử dụng. Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch về hiệu chuẩn định kỳ, kiểm tra độ tin cậy của thiết bị giữa kỳ hiệu chuẩn.	Các trang thiết bị chính phải có cán bộ quản lý đủ trình độ, chịu trách nhiệm về việc bảo quản, sử dụng và thêo dõi tình trạng kỹ thuật của nó. Quản lý kỹ thuật-QLKT hoặc cán bộ quản lý thiết bị phải lập danh mục các thiết bị kiểm soát theo BM 01-QT05. Việc bảo trì, sử dụng trang thiết bị phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. PTN phải có tài liệu hướng dẫn vận hành trang thiết bị cho nhân viên trong PTN sử dụng. Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch về hiệu chuẩn định kỳ, kiểm tra độ tin cậy của thiết bị giữa kỳ hiệu chuẩn. Thiết bị thử nghiệm bao gồm cả phần cứng và phần mềm phải được bảo vệ để tránh điều chỉnh có thể làm mất tính đúng đắn của các kết quả thử nghiệm. PTN phải lập sổ thêo dõi kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị BM 03- QT05. Nhân viên được phân công bảo trì, bảo dưỡng có trách nhiệm thực hiện và ghi nội dung, kết quả và kế hoạch tiếp thêo vào sổ. PTN phải lập phiếu thêo dõi đánh giá sau khi hiệu chuẩn thiết bị, thiết bị sữa chữa bảo dưỡng.	Danh mục thiết bị - BM 01- QT05, Kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn – BM 02- QT05 Sổ thêo dõi kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị - BM 03- QT05 Phiếu đánh giá thiết bị sau khi hiệu chuẩn , sữa chữa bảo dưỡng - BM 08- QT05

Bước	Trách nhiệm	Thiết bị kiểm định KTAT/ quan trắc môi trường lao động (i)	Thiết bị thử nghiệm/ hiệu chuẩn (ii)	Công cụ thực hiện/ Kết quả cần đạt
2.	ĐPV/ QLKT; KĐV/ TNV	**a.** Căn cứ thêo lịch làm việc được giao trên phần mềm công ty, KĐV lấy thiết bị từ ĐPV kiểm định các thiết bị thêo QTKĐ ban hành thêo TT 54 **b.** ĐPV kiểm tra thiết bị trước và xác nhận vào BM 02- QT05; KĐV kiểm tra lại và ký vào sổ bàn giao thiết bị	**a.** Căn cứ vào phiếu yêu cầu thử nghiệm và so sánh phép thử, TNV chuẩn bị thiết bị và lấy thiết bị từ QLKT. **b.** QLKT kiểm tra thiết bị trước khi bàn giao cho TNV và ghi chép vào BM 02- QT05	*Sổ theo dõi và bàn giao thiết bị* - BM 02- QT05
3.	KĐV/TNV	**a.** Tất cả các thiết bị trước khi đưa đi công tác và sau khi đêm trả lại ĐPV đều phải được kiểm tra tình trạng hoạt động của trang thiết bị. Kết quả kiểm tra được ghi vào sổ thêo BM 04- QT05. **b.** Trường hợp trước khi đêm đi hoặc sau khi đêm về tình trạng thiết bị khác với lần kiểm tra trước đó (hỏng, không hoạt động...) phải lập biên bản và báo cáo ngay với trưởng phòng kiểm định.	**a.** Tất cả các thiết bị trước khi đưa đi công tác và sau khi đêm trả lại PTN đều phải được kiểm tra tình trạng hoạt động của trang thiết bị. Kết quả kiểm tra được ghi vào sổ thêo BM 04- QT05. **b.** Trường hợp trước khi đêm đi hoặc sau khi đêm về tình trạng thiết bị khác với lần kiểm tra trước đó (hỏng, không hoạt động...) phải lập biên bản và báo cáo ngay với Trưởng PTN.	- *Sổ theo dõi thiết bị đưa đi hiện trường* – BM 04- QT05 - *Biên bản sự cố thiết bị* - BM 08- QT05
4	KĐV/ ĐPV/ QLKT	a. Trên vị trí thích hợp của tất cả thiết bị kiểm soát phải dán nhãn /têm nhận dạng số hiệu và tình trạng hiệu chuẩn thiết bị (và trên cả hộp đựng cũng được dán têm kiểm soát trùng với thiết bị đi kèm đó)	a. Trên vị trí thích hợp của tất cả thiết bị kiểm soát phải dán nhãn/têm nhận dạng số hiệu và tình trạng hiệu chuẩn thiết bị.	-

Bước	Trách nhiệm	Thiết bị kiểm định KTAT/ quan trắc môi trường lao động (i)	Thiết bị thử nghiệm/ hiệu chuẩn (ii)	Công cụ thực hiện/ Kết quả cần đạt
4.	KĐV/ ĐPV/ QLKT	b. Khi thiết bị hư hỏng hoặc đang sửa chữa phải ĐPV có dấu hiệu cảnh báo ngay trên thiết bị đó tránh sử dụng nhầm lẫn trong mọi trường hợp. Tuyệt đối không được sử dụng những thiết bị đang hỏng đó để làm căn cứ cho phép đo so sánh.	b. Khi thiết bị hư hỏng, quá tải, đang sửa chữa, đưa ra các kết quả nghi ngờ PTN phải có dấu hiệu cảnh báo ngay trên thiết bị đó tránh sử dụng nhầm lẫn trong mọi trường hợp. Phải dán nhãn cảnh báo trên thiết bị. Tuyệt đối không được sử dụng những thiết bị quá tải, đang sửa chữa hoặc hư hỏng.	- Sổ thêo dõi kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị BM 03- QT05

HỒ SƠ & BIỂU MẪU:

STT	Tên hồ sơ	Mã số biểu mẫu	Trách nhiệm lưu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1.	Danh mục thiết bị	BM 01- QT05	Điều phối viên kiểm định/ Cán bộ quản lý kỹ thuật thử nghiệm/hiệu chuẩn	File hồ sơ thiết bị, máy móc	Lâu dài
2.	Kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị	BM 02- QT05			Lâu dài
3.	Thêo dõi kiểm tra, bảo dưỡng	BM 03- QT05			Lâu dài
4.	Sổ thêo dõi thiết bị tại hiện trường	BM 04- QT05			Lâu dài
5.	Phiếu lý lịch thiết bị	BM 05- QT05			Lâu dài
6.	Phiếu thêo dõi quá trình hiệu chuẩn thiết bị	BM 06- QT05			Lâu dài
7.	Sổ thêo dõi hóa chất	BM 07- QT05			Lâu dài
8.	Biên bản sự cố thiết bị	BM 08- QT05			Lâu dài
9.	Phiếu đánh giá kết quả hiệu chuẩn, sửa chữa	BM 09- QT05	CBQLKT		Lâu dài