UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE TECNOLOGIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

AVALIAÇÃO DA 1ª UNIDADE

Sistemas Digitais

RIJKAARD MELO: 2016018734 TIAGO FELIPE DE SOUZA: 20190153105

Natal/RN 2021

RIJKAARD MELO: 2016018734 TIAGO FELIPE DE SOUZA: 20190153105

PROJETO DE SECADOR INDUSTRIAL UTILIZADO PARA SECAGEM DE GRÃOS

Avaliação referente a nota da primeira unidade da disciplina de Sistemas Digitais, semestre 2021.2 do cursode Engenharia de Computação e Automação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Natal/RN 2021

Lista de figuras

Figura 1: Esquema em diagrama de blocos de um secador industrial utilizado para secagem de grão.

Figura 2: Esquema implementado no software Tinkercad da Figura 1.

Resumo

Este relatório tem por objetivo apresentar o esquemático construído e o código desenvolvido em linguagem C dos conceitos aprendidos em sala de aula como entradas e saídas digitais, entradas analógicas, contadores e PWM.

Palavras-chave: digitais, analógicas e PWM.

Sumário


- 1. Introdução
- 2. Desenvolvimento
 - 2.1 Código implementado em liguagem C e documentado do secador
- 3. Resultados

Referências

1. Introdução

A Figura abaixo, ilustra um esquema em diagrama de blocos de um secador industrial utilizado para secagem de grãos e outros tipos de produtos. O secador já possui circuitos acionadores (drivers) e sensores de temperatura.

Figura 1: Esquema em diagrama de blocos de um secador industrial utilizado para secagem de grão.



Fonte: Material didático para prova da 1ª unidade

2. Desenvolvimento

2.1 Código implementado em liguagem C e documentado do secador

```
//Variavel do sensor de temperatura de entrada
float temp_in;
//Variavel do sensor de temperatura de saída
float temp_out;
//Variavel do sensor de umidade
float umidade:
//Variavel do fluxo de calor
int P = 0;
//Variavel de velocidade do fluxo
int Q = 0;
void setup()
       //Habilita as portas 7,6 e 5 como saída e o restante como entrada
       DDRD = 0b1110000;
       //Habilita todas as portas como entrada
       DDRC = 0b000000000;
       //Habilitar a porta 9 como saida
       DDRB = 0b00000010;
       //Fast PWM
       TCCR1A = 0b10000011;
       //Prescaler 256
       TCCR1B = 0b00000100;
}
void loop()
{
       //Verifica se a chave CH1 está ligado
       if(PIND & 0b00000100){
       //Vcc como referencia(01) e ADC0 como entrada
       ADMUX = 0b01000000;
       //Habilita conversor e Inicia a conversão;
              ADCSRA = 0b11000000;
              //Este bit é definido quando uma conversão ADC é concluída e os registros de
dados são atualizados
              while(!(ADCSRA & 0b00010000));
              //Aproxima o valor registrado para variação de 0 a 200 °c
              temp_in = (ADC*0.59)-11.40;
       //Vcc como referencia(01) e ADC1 como entrada
       ADMUX = 0b01000001:
       //Habilita conversor e Inicia a conversão;
```

```
ADCSRA = 0b11000000;
      //Este bit é definido quando uma conversão ADC é concluída e os registros
de dados são atualizados
              while(!(ADCSRA & 0b00010000));
      //Aproxima o valor registrado para variação de 0 a 200 °c
              temp out = (ADC*0.59)-11.40;
      //Verifica se o sistema está funcionando
      // O sistema deve funcionar se a temperatura de entrada for maior ou igual a 20
       // E saída menor ou igual a 120
       if(temp_in >= 20 && temp_out <= 120){
              //Sistema Funcionando
      //Vcc como referencia(01) e ADC2 como entrada
       ADMUX = 0b01000010;
       //Habilita conversor e Inicia a conversão
              ADCSRA = 0b11000000;
      //Este bit é definido quando uma conversão ADC é concluída e
os registros de dados são atualizados
                     while(!(ADCSRA & 0b00010000));
      //Aproxima o valor registrado para variação de 0 a 100%
       umidade = (ADC*0.19608);
      //Verifica se o valor da umidade é igual a 100
       if(umidade >= 100.00)
              P = 100;
              Q = 25:
             //No Prescaler
              TCCR1B = 0b00000001;
             //Dutty 50%
              OCR1A = 512;
       //Verifica se o valor da umidade é igual ou maiordo que 50
       //E umidade menor do que 100
       }else if(umidade>= 50 && umidade < 100){
              P = 50;
              Q = 50:
             //Prescaler 8
              TCCR1B = 0b00000010:
             //Dutty 50%
              OCR1A = 512;
       //Verifica se o valor da umidade é igual ou maiordo que 25
       //E umidade menor do que 50
       }else if(umidade >= 25 && umidade <50){
              P = 25;
              Q = 100:
```

//Prescaler 64


```
TCCR1B = 0b00000011;
           //Dutty 50%
           OCR1A = 512;
    //Verifica se valor da umidade é menor do que 25
    }else{
     P = 0;
     Q = 0;
     //Prescaler 256
     TCCR1B = 0b00000100;
     //Dutty 50%
     OCR1A = 512;
    }
    //Habilita a porta 7 como HIGH
    PORTD = 0b10000000;
    }else{
    if(temp_in <= 20 && temp_out >= 120){
           //Led laranja e verde
           //Habilita a porta 5 e 6 como HIGH
           PORTD = 0b01100000;
    }else{
           if(temp_in < 20)
           //LED laranja
                  //Habilita a porta 5 como HIGH
           PORTD = 0b00100000;
           }else{
           //LED verde
                  //Habilita a porta 6 como HIGH
           PORTD = 0b01000000;
                  }
           }
  }
}else{
    //Habilita todas as portas como LOW
           PORTD = 0b000000000;
    //Desabilitar o conversor
           ADCSRA = 0b0000000000;
    }
```

*** O link com o código e o esquemáico está disponível em:

}

https://www.tinkercad.com/things/gdVbUFBXEi0-super-gaaris/editel?sharecode=d-dOVLiH4yk883oPtYSCzOsFt6lTrn2TzuuJHNF9D0g

3. Resultados



Foi utilizado dois sensores de temperatura para simular as medidas de temperatura e um potenciômetro para simular o sensor de umidade.

Referências

Aulas síncronas, assíncronas e slides do Professor Marcelo Fernandes constantes no SIGAA.

Material complementar dos monitores, com os vídeos de entradas e saídas digitais, entradas analógicas, contadores e PWM, interrupção e comunicação serial, constantes no SIGAA.

Datasheet do Atmega 328.