设备质量日报

结论: 发现划痕1处超差, 建议复检。



缺陷	尺寸	判定
划痕	9.0mm	超差
凹坑	4.5mm²	合格