设备质量日报 2026-10-28

结论: 本批次共发现缺陷2处(划痕1处/凹坑1处), 其中划痕9.0mm超出判定标准, 建议复检; 凹坑4.5mm²在允收范围内。



缺陷	尺寸	判定
划痕	9.0mm	超差
凹坑	4.5mm²	合格