



BERITA ACARA PENGGANTIAN PART ATG PT. PERTAMINA RU V BALIKPAPAN

Sehubungan dengan adanya kerusakan part **GFD** (**Graphical Field Display**) pada tank O-21, O-23 dan D20-11 area OM , maka guna memenuhi kepentingan operation, pada hari Selasa tanggal Delapan tahun Dua Ribu Dua puluh Empat telah dilakukan pergantian part tersebut. Berikut rinciannya :

No	PART	PART NUMBER LAMA	PART NUMBER BARU	TANK	AREA	REMAKS
1	GFD	O-21, S/N : 25781	T-904, S/N : 25773	O-21	OM	Baik
2	GFD	O-23, S/N : 25782	O-12, S/N : 25762	O-23	OM	Baik
3	GFD	D20-11, S/N : 25764	A-03 S/N : 25765	D20-11	OM	Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Balikpapan, 8 Oktober 2024

PT. Control Systems Arena Para Nusa

PT. Pertamina RU V Balikpapan MA 4 (Maintenance Area 4)

M HAOO! T





BERITA ACARA PENGGANTIAN PART ATG PT. PERTAMINA RU V BALIKPAPAN

Sehubungan dengan adanya kerusakan part MITT 2240S (Multi-input Temperatur Transmitter) pada tank A-20 area OM, maka guna memenuhi kepentingan operation, pada hari Selasa tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilakukan pergantian part yang dimaksud dengan menggunakan Spare Upgrading Raptor dengan rincian sebagai berikut :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

No	PART	PART NUMBER OLD	PART NUMBER NEW	TANK	AREA	REMARKS
1	MITT 2240S	2000008572	1900012202	A-20	OM	Baik

PT. Pertamina RU V Balikpapan

PT. Control Systems Arena Para Nusa

MA 4 (Maintenance Area 4)

M. HAORI T.