



BERITA ACARA PENGGANTIAN PART ATG PT. PERTAMINA RU V BALIKPAPAN

Sehubungan dengan adanya kerusakan part **Motherboard (MB)** pada tank O10 area Utara, maka guna memenuhi kepentingan operation, pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** telah dilakukan pergantian part tersebut. Berikut rinciannya:

No	PART	PART NUMBER LAMA	PART NUMBER BARU	TANK	AREA	REMAKS
1	MB	SN O10: 9150072541B20010	SN A7: 9150072541B18941	O10	Utara	Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT. Pertamina RU V Balikpapan MA 4 (Maintenance Area 4)

OM Pertamina Balikpapan

Engineering Pertamina RU V

PT. Control Systems Arena Para Nusa

ALFAN WIDHA P.

Sympropon

Amuri

MAUCANA PACHMAN