

PT. CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA

Beltway Office Park, B-Building 3rd Floor Jl. Amperå Raya No. 9-10 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan - 12550 Telp: 021-780.7881; Fax: 021-780.7879

SERVICE REPORT

Tanghi 63 dan 65

- Spot 3 dan 4 rusak.

P-TSA Preventive Maintenance Peralatan ATG Area OM, Lawe-lawe, dan DHP RU V Balikpapan Selama (24 Bulan)

SERVICE REPORT

Subject

Temperatur tough E3 dan Es

Area

Date

20 April 2000

A. CLAIM PROBLEMS:

Spot 3 dan 9 Evorr. di HMI.

B. FINDING:

Tangli E3 - 'Spot 3 dan 4 rusal< tangli Es Spot & dan 4 rwak

C. PROBLEM ANALYSIS, ACTION TAKEN AND RECOMMENDATION:

Tangki E3 - Spot 3 registansi normal, tapi commond. tidak tenhabung. - Spot 4 registansi zdek, (80, MSL) - Spot 3 Kerstanei julik (30 M.r.) tanglai Er - Spot 4 sort/putur.
Rekonnendari untuk mungganti sensor temperatur. Ez dan Es

PT.Control Systems

Maintenance Area 4

Oil Movement

Maulana Pachman

ALFAN TUDITOS P.