
四步相移条纹（截面）
灰度（相对）
像面位置 u（归一化）
第 1 帧（移相 0 · π/2）
第 2 帧（移相 1 · π/2）
第 3 帧（移相 2 · π/2）
第 4 帧（移相 3 · π/2）
包裹相位 $\varphi_w \in (-\pi, \pi]$
u（归一化）
展开：$\varphi = \varphi_w + 2\pi k$
展开相位 φ
包裹相位
u（归一化）

概念草图，非精确工程图