针孔成像（概念）



几何：直线过光心；无透镜焦距概念
医学扫描中作投影模型起点

薄透镜成像（概念）



薄透镜公式：$\frac{1}{s}+\frac{1}{s'}=\frac{1}{f}$（$f$=焦距，非频率）
旁轴、单色、薄透镜假设

概念草图，非精确工程图