LAPORAN: Laporan Pemeliharaan AC Central Ruang Rapat Utama

Nomor Dokumen	AC-2026-009
Tanggal/Waktu	4 September 2026, 08:00 WIB
Jenis Dokumen	Laporan Pemeliharaan
Status	Selesai
Petugas	Rendi Pratama
Lokasi	Ruang Rapat Utama Lt.4

Uraian

Pemeliharaan berkala unit AC central Daikin VRV III di ruang rapat utama yang melayani pendinginan untuk kapasitas 50 orang. Ruangan mengalami fluktuasi suhu yang tidak stabil dan suara berisik dari unit indoor mengganggu kenyamanan rapat pimpinan.

Pemeriksaan

Pengukuran suhu supply air menunjukkan 16 derajat celcius dari normalnya 8 derajat celcius. Pemeriksaan filter menunjukkan penumpukan debu tebal dan evaporator kotor. Bearing fan indoor mengeluarkan suara bergetar pada putaran tinggi menandakan pelumasan sudah kering.

Tindakan

Pembersihan evaporator menggunakan chemical coil cleaner dan high pressure washer. Penggantian bearing fan indoor dengan unit baru NSK serta pelumasan ulang seluruh moving part. Penggantian filter udara dan kalibrasi thermostat untuk pengaturan suhu yang lebih presisi.

Hasil

Suhu ruangan rapat utama stabil pada 24 derajat celcius sesuai setpoint. Suara berisik dari unit indoor tidak terdengar lagi setelah penggantian bearing. Seluruh peserta rapat merasa nyaman dan unit AC beroperasi dalam kondisi optimal tanpa gangguan.

Rekomendasi

Lakukan pembersihan filter udara setiap dua minggu dan chemical cleaning evaporator setiap enam bulan. Sediakan stok bearing cadangan untuk tipe unit Daikin VRV III dan pasang sensor suhu real time yang terhubung ke panel monitoring fasilitas.

Catatan

Pemeliharaan ini merupakan jadwal rutin triwulanan. Komponen bearing lama yang sudah aus dikumpulkan untuk inventaris penggantian. Koordinasi dengan bagian umum sudah dilakukan untuk jadwal pemeliharaan berikutnya di bulan November mendatang.

Lampiran Foto

Foto 1: foto_ac-2026-009.jpg