LAPORAN: Laporan Gangguan Panel Listrik Utama Gedung B

Nomor Dokumen	PLN-2026-014
Tanggal/Waktu	2 September 2026, 14:15 WIB
Jenis Dokumen	Laporan Kerusakan
Status	Selesai
Petugas	Ahmad Fauzi
Lokasi	Ruang Panel Listrik Gedung B Lt.1

Uraian

Gangguan terjadi pada panel listrik utama Gedung B yang melayani distribusi daya ke seluruh ruang kantor lantai satu hingga tiga. Beberapa ruangan mengalami padam total selama dua jam dan mengganggu operasional kerja karyawan di area tersebut.

Pemeriksaan

Pemeriksaan pada MCC panel menunjukkan CB utama mengalami trip otomatis akibat beban berlebih pada fase R sebesar 145 persen dari kapasitas normal. Termografi infrared mendeteksi hotspot pada terminal kabel input dengan suhu 87 derajat celcius.

Tindakan

Pengencangan ulang seluruh terminal kabel pada MCC panel menggunakan obeng torsi sesuai spesifikasi. Penggantian kabel input fase R yang mengalami thermal damage dengan kabel NYM 4x25mm serta instalasi thermocouple untuk monitoring suhu terminal secara real time.

Hasil

Panel listrik utama Gedung B beroperasi normal kembali dengan beban merata pada ketiga fase. Suhu terminal turun ke 42 derajat celcius dalam kondisi beban penuh. Monitoring suhu via thermocouple berfungsi dengan notifikasi otomatis jika melebihi 60 derajat celcius.

Rekomendasi

Lakukan inspeksi termografi panel listrik setiap tiga bulan sekali untuk deteksi dini hotspot. Sediakan minimal satu set kabel cadangan di panel listrik serta edukasi petugas keamanan untuk melaporkan jika terjadi suhu abnormal pada panel distribusi utama.

Catatan

Gangguan ini merupakan insiden pertama pada panel listrik Gedung B tahun ini. Biaya perbaikan ditanggung dari anggaran pemeliharaan fasilitas. Dokumentasi foto termografi dan proses perbaikan telah dilampirkan untuk arsip pemeliharaan berikutnya.

Lampiran Foto

Foto 1: foto_pln-2026-014.jpg