Модель: ОП-8 (3) ABCE-01 Расположение:

Вышка КДП, эл. щитовая 1 этаж

Bec: 10 4 Давление: 14

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01 Расположение:

Вышка КДП, эл. щитовая 2 этаж

Bec: 10.5 Давление: 14

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01

Расположение:

Вышка КДП, лифтовая 2 этаж

Ответственный: Кисель В.Б. Ведущий инженер по РН, РЛ и связи

Bec: 10.1 Давление: 14

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01

Расположение: Вышка КДП, коридор

Ответственный: Кисель В.Б. Ведущий инженер по РН, РЛ и связи

лифтовой Вес: 10.4 Давление: 14

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01

Расположение:

ЛАЗ связи **Вес:** 10.3 Давление: 14

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01

Расположение:

ЛАЗ КДП **Bec**: 10.4 **Давление**: 13

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01 Расположение:

Комната сменного инженера **Вес:** 10.3 **Давление:** 14

Ответственный: Кисель В.Б.

Ведущий инженер по РН, РЛ и связи

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01

Расположение:

Радиобюро **Bec**: 10.4 **Давление**: 12

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01

Расположение:

Электрощитовая Вес: 10.5 Да Давление: 14 Ответственный: Кисель В.Б.

Ведущий инженер по РН, РЛ и связи

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01

Расположение:

Коридор 1 этаж **Bec**: 10.4 **Л Давление:** 13

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01

Расположение:

Коридор комната инструктажей **Вес:** 10.1 **Да** Давление: 14

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01

Расположение: Комната отдыха

диспетчеров Вес: 10.4 Давление: 14

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01

Расположение:

Коридор 1 этаж **Bec**: 10.3 **Л Давление:** 14

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01

Расположение:

зал ПИО **Bec**: 10.4 Давление: 14

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01

Расположение:

зал ПИО **Bec**: 10.4 Давление: 14

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01

Расположение:

ДГА Himoinsa **Bec**: 10.5 Давление: 14

27.03.2023 (17

Модель: ОП-8 (3) ABCE-01 Расположение:

ДГА Himoinsa **Давление:** 14

Модель: ОУ-5-ВСЕ-01

Расположение:

ЛАЗ КДП **Bec**: 14.3

Модель: ОУ-5-ВСЕ-01 Расположение:

Электрощитовая Вес: 14.3

Модель: ОУ-5-ВСЕ-01

Расположение:

ЛАЗ связи **Вес:** 14.4

Модель: ОП-25 (3) ABCE-01

Расположение:

ДГА Himoinsa **Bec:** 35.5

Ведущий инженер по РН, РЛ и связи

Давление: 14 Ответственный: Кисель В.Б.