

A PRECAUCION:

Inserte una junta tórica cada vez que el elemento del filtre se reemplace.