

Una bujía con acumulaciones excesivas de carbonilla o muy sucia no producirá la chispa adecuada. Quite las acumulaciones de carbonilla con un cepillo de alambre y ajuste la separación entre los electrodos entre 0,6 y 0,7 mm utilizando para la medición un calibre de espesores.