

Una bujía con acumulaciones excesivas de carbonilla o muy sucia no producirá la chispa adecuada. Quite las acumulaciones de carbonilla con un cepilo de alambre y ajuste la separación entre los electrodos entre 0,6 y 0,7 mm utilizando para la medición un calibre de espesores. 08-07mm (0.024-0.028 in)

with excessive accumulations of carbo- "dirty do not produce the proper spark.

cardboard with a ce i adjust the separation at en sotre 01 and 0.7 mm ulizendo for the