Konstruiranje električnih strojev




Naloga 3

Ime in priimek: Timotej Klemenčič

Datum: 11.11.2021 Ocena:

Elektromagnetni aktuator kontaktorja ima tuljavo z 2200 ovoji, feromagnetno jedro pa je iz pločevine z relativno permeabilnostjo 1000. Načrt jedra s tuljavo je na sliki 1, vse dimenzije so podane v milimetrih. Gibljivi del jedra oz. kotva se premika vertikalno, tako da se reža *d* spreminja med vrednostima 0 in 4 mm.

- a) Napišite analitične enačbe za izračun induktivnosti navitja s pomočjo reluktančnega vezja in izračunajte induktivnost, ko je kotva v skrajnem zgornjem položaju (d = 4 mm). Pri izračunu ustrezno upoštevajte robni pojav pri zračnih režah.
- b) Izračunajte upornost tuljave, če je le-ta izdelana iz bakrene žice in ima temperaturo 45°C. Tuljava zaseda šrafirani prostor, polnilni faktor bakra pa je 10 %.
- c) Analitične enačbe za induktivnost (točka a) uporabite v preglednici (npr. *Excel*, *Calc* ipd.) ter izračunajte odvisnost induktivnosti tuljave od velikosti zračne reže (od 0 mm do 4 mm, s korakom 0,2 mm). V vsakem položaju izračunajte še izgube v navitju, če je tuljava priključena na izmenično omrežno napetost 230 V, 50 Hz. Rezultate v poročilu predstavite tabelarično in v diagramu.
- d) V programu FEMM izdelajte magnetostatični model aktuatorja in izračunajte induktivnosti tuljave v začetni in končni poziciji kotve iz točke c. Rezultate primerjajte z analitično izračunanimi.



Slika 1: Geometrija in dimenzije (v mm) aktuatorja kontaktorja.