

BELOEIL Timéo | BTS

Mise en place switch

TP-LINK



Télécharger et ouvrir l'application du TP-LINK

Connecter les deux switches entre eux et un pc par switch

Discovered Switches						
Product	Device Description	MAC Address	IP Address	Located on IP Network	IP Setting	Login
TL-SG608E	TL-SG608E	98-25-4A-5E-F4-7A	192.168.10.3	192.168.10.54		
TL-SG608E	TL-SG608E	98-25-4A-5E-F6-4F	192.168.10.2	192.168.10.54		

Cliquez sur la roue et réinitialiser le mot de passe

Configurer l'adresse IP avec la roue

Cliquez sur le bonhomme et configurer les VLANS

Global Config

802.1Q VLAN Status: Enable Apply

802.1Q VLAN Setting

VLAN (1-4094):

VLAN Name:

Tagged Ports:

12345678

Untagged Ports:

12345678

Apply

VLAN	VLAN Name	Member Ports	Tagged Ports	Untagged Ports	Delete VLAN
1	Default	1-8		1-8	

Naviguez dans l'interface pour VLAN

Les ports dans lesquelles on veut créer le VLAN doivent être Untagged

Par exemple on créer un VLAN sur les ports 1.2.3 nommé VLAN2

Ne pas oublier de trunker le port pour la connexion entre les deux switch
(tagger le port sur les deux VLANs)

Attribuer les ID des VLANs aux ports du VLAN correspondant en l'occurrence Les port 1.2.3 seront sur le VLAN2

802.1Q PVID Setting

Select	Port	PVID	LAG
☐	1-3	2	
☒	port 1	1	---
☒	port 2	1	---
☒	port 3	1	---
☐	port 4	1	---
☐	port 5	1	---
☐	port 6	1	---
☐	port 7	1	---
☐	port 8	1	---

Apply

Note: 1. By default, the PVID of all ports is 1.
2. 802.1Q VLAN PVID will be restored to 1 when 802.1Q VLAN is disabled.

Créer un deuxième VLAN pour le teste plus tard (port 4.5)

Faire pareil pour le second switch

Tester les deux PC sur les deux mêmes VLANs

Discovered Switches

Product	Device Description	MAC Address
TL-SG608E	TL-SG608E	98-25-4A-5E-F4-7A
TL-SG608E	TL-SG608E	98-25-4A-5E-F6-4E

```
Invite de commandes - ping 192.168.10.65 /t

C:\Users\timeo.beloeil>ping 192.168.10.65 /t

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.65 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.65 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.65 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.65 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.65 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.65 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
```

La connexion marche, testons l'autre VLAN et déplaçons le câble réseaux sur un port du second VLAN créé

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.65 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.10.54 : Impossible de joindre l'hôte de destination.  
Réponse de 192.168.10.54 : Impossible de joindre l'hôte de destination.  
Réponse de 192.168.10.54 : Impossible de joindre l'hôte de destination.  
Réponse de 192.168.10.54 : Impossible de joindre l'hôte de destination.  
Réponse de 192.168.10.54 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
```

La connexion ne fonctionne plus, les VLANs sont bien isolés et fonctionne parfaitement