

Pin 2-9 AUS Analogausgang, 256 Stufen binär codiert

AUS frei Ausgang 2 AUS frei Ausgang 3 Pin 16 AUS frei Ausgang 4 Pin 17 AUS frei Ausgang 5 EIN frei Eingang 6 Pin 11 EIN frei Eingang 7 EIN frei Eingang 8 Pin 12 EIN frei Eingang 9 Pin 13 EIN frei Eingang 10 Pin 15

Pin 18-25 Signalmasse (0V GND)

Zusatzausgänge und Eingänge frei zuorden-

Alle Eingänge an den Pins 10, 11, 12, 13 und 15 und die zusätzlichen Ausgänge der Pins 1, 14, 16 und 17 können freizügig definiert und gewünschten Signalen zugeordnet werden. Im Auslieferungszustand der Software sind oben aufgeführte Signale zuge-





WinPC-NC USB:


Das wichtige Zusatzsignal Q218 Drehzahl/PWM kann bei ncUSB nur auf die Pins LPT1:14 oder LPT1:17 gelegt werden. Das Sicherheitssignal Q219 Toggle ist nur auf den Pins LPT1:16 oder LPT1:17 verfügbar.

WinPC-NC Professional:

Alle Zusatzsignale können am Achscontroller auf jeden verfügbaren Ausgang gelegt werden.










Controller connectors



TITLE: Sheet_1				REV:	1.0
EasyEDA	Company: Your Company			Sheet:	1/1
	Date: 2	022-04-24	Drawn By: timoa		
			/		