



## Estlcam v12 Änderungen:

- Motor und Programm stopp fallen weg (PIN 31 und PIN 33)Motor und Programm start sind nun start/stopp also beide Funktionen



## Controller connector



TITLE: Sheet\_1 REV: 1.0 Company: Your Company Sheet: 1/1 **EasyEDA** 2022-04-24 Drawn By: timoa