گزارش پروژه ۰ تینا صداقت ۹۳۳۱۰۴۴

حالت با PWM:

برای وضعیت دکمه(push button) دو متغیر تعریف می کنیم، یکی برای وضعیت قبل و یکی برای وضعیت کنونی new_in و old_in و new_in بی نهایت، هر بار وضعیت دکمه را در new_in می گذاریم و مقدار new_in به old_in منتقل می شود.

این دکمه را از یک طرف به پایه ی PTE4 و از یک طرف به GND وصل می کنیم. با توجه به اینکه این دکمه وضعیت active low است، یک شرط if می گذاریم که در صورت برداشتن دست از روی دکمه (یعنی درصورتی که وضعیت قبلی و وضعیت کنونی ۱ باشد) درصد روشنایی را ۲۰ درصد (یعنی (0,1) اضافه کند و این درصد روشنایی را به LED منتقل کند. یک شرط هم برای رسیدن درصد روشنایی به (0,1) درصد (یعنی (0,1) می گذاریم که در این صورت باید دوباره گذاریم که در این حورت باید دوباره شود و دوباره مراحل قبل تکرار شود.

حالت بدون PWM:

براى وضعيت دكمه مانند حالت قبل عمل مي كنيم.

می خواهیم PWM را پیاده سازی کنیم. فرض کنیم هر cycle به مدت ۱۰۰ واحد طول بکشد.

یک count تعریف می کنیم که از ۱ تا ۱۰۰ می شمارد و دوباره ۰ می شود.

on_time درواقع مدت زمان روشنایی LED را مشخص می کند که در ابتدا ۱۰ است و هر بار با زدن دکمه ۲۰ تا به مقدارش اضافه می شود.

در حلقه بی نهایت هر بار مقدار count (که مثل یک چرخه کلاک می باشد) با on_time مقایسه می شود و در صورت کمتر بودن از آن، LED را روشن می کنیم.

به طور مثال وقتی ۴۰ ،on_time به طور مثال وقتی ۴۰ است (یعنی ۴۰ درصد روشنایی را می خواهیم)، از هر ۱۰۰ واحدی که میگذرد ۴۰ بار LED را روشن و ۶۰ بار LED را خاموش میکنیم. بنابراین اینطور به نظر میآید که روشنایی ۴۰ درصد است.

```
#include "mbed.h"
PwmOut LedPWM(PTD2);
DigitalIn SwitchIn(PTE4);
int main(){
float val = 0.0;
int new_in;
int old_in=1;
 while(1){
    wait(0.0001);
    new_in = SwitchIn;
     if(new_in==1 && old_in == 0 ){
      val += 0.2;
      LedPWM= val;
      }
    if(val ==1){
      val=0.0;
      LedPWM= val;
    }
 old_in=new_in;
 }
}
```

```
#include "mbed.h"
DigitalOut LedOut(PTD2);
DigitalIn SwitchIn(PTE4);
int period=100;
int on_time=0;
int count=0;
int LedState;
int new_in;
int old_in=1;
int main(){
  while(1){
    new_in = SwitchIn;
    if(count \le on\_time){}
       count++;
       LedState=1;
    else if(count> on_time && count <= period){
       count ++;
       LedState=0;
    else if( count >period){
         count=0;
    }
    if(new_in==1 && old_in == 0 ) {
       on_time+=20;
    if(on\_time > 100){
       on_time=0;
    LedOut=LedState;
    old_in=new_in;
  }}
```