HTTP

Hans Buchmann FHNW/ISE

2. April 2020

Outline HTTP Server auf BBG

- ► lighttpd als HTTP Server
- Konfiguration
- Zugriff
- CGI Common Gateway Interface
- Zugriff auf Hardware
 - einfach eine LED

lighttpd als HTTP Server

- /usr/local/sbin/lighttpd
- ► Konfiguration /etc/lighttpd.conf

Zugriff Wo sind die Files

► Siehe /etc/lighttpd.conf

CGI

Common Gateway Interface

- ▶ führt Programme aus
- ightharpoonup stdout ightharpoonup Browser
- ▶ easy-cgi.bin
- ▶ env-cgi.bin
 - ▶ mit Parametern http://192.168.7.2/env-cgi.bin?x=8&y=7

Zugriff auf die Hardware einfache LED

- ► GPIO General Purpose Input Output
- ► Dokumentation BBB_SRM.pdf Abschnitt 6.6
- ► Skript gpio.sh
- Starte Skript via cgi
 - led.html
 - cgi-led-demo.bin

Start

- ► Start /usr/local/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd.conf
 - funktioniert nicht:

```
/var/log/lighttpd/error.log:
```

dev/null failed: Permission denied

Abhilfe:

chmod a+rw chmod a+rw /dev/null

Neustart

CGI Skripts

- funktioniert mit *Firefox* aber nicht mit *Chrome*
- Abhilfe: P.Streit

```
!/bin/sh
#------
#easy-cgi.bin
#(c) p.Streit/H.Buchmann FHNW 2020
#------echo -e "Content-type: text/plain\n"
echo "Hello"
```

- ▶ könnte mit korrektem /dev/mull funktionieren
- ► Bemerkung von D.Herren
 - file easy-cgi.bin
 easy-cgi.bin: POSIX shell script, ASCII text executable
 - file mount/srv/http/cgi-led.bin
 mount/srv/http/cgi-led.bin: setuid, setgid ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1
 dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.3, for GNU/Linux 3.2.0, with debug_info, no

CGI Skripts

► Bemerkung von Herr J.Wirz

```
# This is a minimal example config
```

See /usr/share/doc/lighttpd

and http://redmine.lighttpd.net/projects/lighttpd/wiki/Docs:ConfigurationOptions
server.modules = ("mod_alias", "mod_cgi", "mod_accesslog")

```
cgi.assign = (".bin" => "") # => "sh" ???
```

Kernel LED

Kernel von J.Wirz

```
[ 3.035108] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using musb-hdrc 3.045938] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
```

3.052892] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2