

Ideas clave de la semana

1

Los motores de inducción con rotor devanado se pueden poner en marcha con corrientes relativamente bajas por medio de la inserción de una resistencia extra en el circuito del rotor en el momento del arranque.

2

Un motor de inducción es básicamente un transformador giratorio. Su circuito equivalente es similar al de un transformador, excepto en los efectos de variación de velocidad.



3

Hay dos tipos de rotores de motores de inducción: rotores de jaula y rotores devanados. Los rotores de jaula de ardilla consisten en una serie de barras paralelas alrededor del rotor, conectadas entre sí en cortocircuito en cada extremo. Los rotores devanados son devanados de rotor completos trifásicos, y las fases se sacan del rotor mediante anillos de deslizamiento y escobillas.

4

La eficiencia del motor de inducción es la relación entre la potencia de salida mecánica y la potencia de entrada eléctrica. La diferencia entre ambas potencias son las distintas pérdidas de potencia del motor.

5

El Par de salida de un motor de inducción depende de la potencia de salida y de la velocidad del motor, mientras que el par inducido interno depende de la potencia del entrehierro y de la velocidad síncrona.