



Circuito equivalente de un transformador trifásico

Máquinas Eléctricas Estáticas y Rotativas



En el análisis del transformador trifásico, es necesario considerar cada conjunto de devanados como si fuera un transformador monofásico independiente. Esto implica expresar los ensayos, modelos equivalentes, etc., en términos de valores de fase.



Con este enfoque, se pueden aplicar las mismas técnicas de análisis utilizadas en el estudio de los transformadores monofásicos. Por ejemplo, la relación de transformación se calcula como el cociente entre el número de espiras por fase del devanado primario y el número de espiras por fase del devanado secundario, lo cual coincide con la relación entre las f.e.m.s. por fase entre el primario y el secundario.



Circuito equivalente en una fase (Fraile Mora, 2008)

Tipos de acoplamiento de transformadores trifásicos

Índice Horario (Grados)	Símbolo acoplamiento.	Diagrama fasorial A.T. B.T.	Índice Horario (Grados)	Símbolo acoplamiento.	Diagrama fasorial A.T. B.T.
0 (0°)	Dd0 Yy0		6 (180°)	Dd6 Yy6	

Índice Horario (Grados)	Símbolo acoplamiento	Diagrama fasorial A.T. B.T.	Índice Horario (Grados)	Símbolo acoplamiento	Diagrama fasorial A.T. B.T.
5 (150°)	Dy5 Yd5		11 (330°)	Dy11 Yd11	

Donde:

- A.T.: Alta Tensión
- B.T.: Baja Tensión

Bibliografía

- Fraile Mora, J. (2008). *Máquinas Eléctricas* (6a. Ed.). McGraw-Hill Interamericana.