

Ideas clave de la semana

1

Los campos magnéticos giratorios producidos por 3 bobinas separadas 120° y excitadas con corriente alterna se usan en las máquinas eléctricas para producir un movimiento giratorio.

2

Los núcleos magnéticos excitados con corriente alterna requieren de una corriente de magnetización que es retrasada 90° . En el caso de presentar pérdidas, se requiere una componente adicional responsable de las pérdidas.



3

El par electromagnético que aparece entre el estator y el rotor es consecuencia de la acción que tiene lugar entre ambas ondas de f.m.m. para intentar alinear sus ejes magnéticos.

5

En el caso en que $n \neq 0$, se sigue conservando la expresión general:
 $F_1 = F_2 \pm n/60$ dando origen a las máquinas rotativas.

4

Si no existen órganos móviles ($n=0$), lo que indica que: $F_1 = F_2$, entonces, coinciden las frecuencias del inductor e inducido, resultando las llamadas máquinas estáticas.