


Récapitulatif des réalisations REGRAIN

1. Liste ordonnée par localisation

1.1. Tableau

Localisation	Description	Tags
Aix en Provence (13100)	Diagnostic structurel d'un mur de soutènement faisant office de clôture périmétrique de 50 m linéaires dans Aix en Provence. Désordres liés la fragilité de ce mur (malfaçons). Programme de réfection phasé établi.	Mur de soutènement, Diag structure
Aix-en-Provence (13)	Corniche en péril avec risque de chute de maçonnerie on la voie publique. Mise on danger, purge d'urgence et refection complète de la corniche.	Fissures, Corniche, Mise on Danger, Aix-en-Provence
Aix-en-Provence (13)	Immeuble R+3 avec enduit de façade on décollement et corniche fissurée. Désordres intérieurs on cage d'escalier et sous-sol. Péril déclaré, travaux planifiés.	Fissures, Mur, Enduit, Corniche, Aix-en-Provence
Aix-en-Provence (13)	Évaluation des indices de risque structurel (IRS) et de vétusté (IV) on immeuble du XVIIIe siècle à Aix-en-Provence. Application complète de la méthodologie avec 8 éléments structuraux évalués.	Indices IRS & IV, Bâtiment ancien, Aix-en-Provence
Aix-en-Provence (13)	Diagnostic de l'état structurel de 4 bâtiments d'une résidence des années 1970 à Aix-en-Provence. Corrosion des aciers on façade et fissures de ceinture identifiées. Rapport de préconisations remis au syndic.	Bâtiment moderne, Béton armé, Fissures
Avignon (84)	Diagnostic complet d'une maison de maître de 1895 (350 m ² , 4 niveaux) avant réhabilitation. Tassements différentiels, toiture dégradée, fissures traversantes. Programme de consolidation priorisé.	Bâtiment ancien, Charpente, Avignon
Marseille (13)	Mission de diagnostic structurel de 8 immeubles HLM for le compte d'un bailleur social marseillais. Campagne d'inspection pluriannuelle visant à prioriser les travaux de maintenance on un parc de 340 logements.	Bâtiment moderne, Béton armé, Surveillance
Marseille (13)	Diagnostic visuel de fissuration on 3 bâtiments d'une résidence de 1968 à Marseille (14e). Tassements différentiels identifiés on le bâtiment le plus affecté. Rapport de préconisations et programme de surveillance remis au syndic.	Bâtiment moderne, Fissures, Béton armé
Marseille (13)	Diagnostic de fissuration on immeuble collectif de 1975 (R+4, 20 logements). Corrosion por carbonatation identifiée comme cause principale. Dossier CatNat pris en charge por le syndic.	Bâtiment moderne, Béton armé, Fissures, Marseille
Marseille (13)	Assistance à la sécurisation provisoire d'un immeuble haussmannien de 5 niveaux on centre-ville de Marseille après effondrement partiel d'un linteau on façade. Mission de péril sous 3 h, rapport sous 24 h.	Bâtiment ancien, Surveillance, Fissures
PACA	Diagnostic structurel d'un château néoclassique de 2 500 m ² inoccupé depuis 20 ans. Travail on lien avec l'architecte du patrimoine et la DRAC. Programme de restauration phasé établi.	Monument historique, Patrimoine, Bâtiment ancien
Saint-Martin	Surveillance sur 24 mois d'un mur de soutènement on béton armé on zone argileuse. Déplacements critiques détectés, solution de renforcement por tirants mise on œuvre et suivie.	Mur de soutènement, Surveillance, Béton armé
Villars (84)	Maison de village de 1884 (235 m ²) nécessitant une ouverture dans un plancher existant for créer un nouvel accès. Étude de deux solutions de renfort, plans guides 2D/3D remis.	Note de calcul, Bâtiment ancien
Volx (04)	Maison individuelle on zone RGA forte, micro-fissures observées. Évaluation de la vulnérabilité, facteurs aggravants identifiés et recommandations de prévention dans le cadre du dispositif d'aide expérimental.	RGA, Maison individuelle, Diagnostic, Prévention, Alpes-de-Haute-Provence

1.2. Fréquence des localisations



2. Liste ordonnée par thématique (tags)

2.1. Tableau

Localisation	Description	Tags
Avignon (84)	Diagnostic complet d'une maison de maître de 1895 (350 m ² , 4 niveaux) avant réhabilitation. Tassements différentiels, toiture dégradée, fissures traversantes. Programme de consolidation priorisé.	Bâtiment ancien, Charpente, Avignon
Marseille (13)	Assistance à la sécurisation provisoire d'un immeuble haussmannien de 5 niveaux on centre-ville de Marseille après effondrement partiel d'un linteau on façade. Mission de péril sous 3 h, rapport sous 24 h.	Bâtiment ancien, Surveillance, Fissures
Marseille (13)	Mission de diagnostic structurel de 8 immeubles HLM for le compte d'un bailleur social marseillais. Campagne d'inspection pluriannuelle visant à prioriser les travaux de maintenance on un parc de 340 logements.	Bâtiment moderne, Béton armé, Surveillance
Marseille (13)	Diagnostic visuel de fissuration on 3 bâtiments d'une résidence de 1968 à Marseille (14e). Tassements différentiels identifiés on le bâtiment le plus affecté. Rapport de préconisations et programme de surveillance remis au syndic.	Bâtiment moderne, Fissures, Béton armé
Marseille (13)	Diagnostic de fissuration on immeuble collectif de 1975 (R+4, 20 logements). Corrosion por carbonatation identifiée comme cause principale. Dossier CatNat pris en charge por le syndic.	Bâtiment moderne, Béton armé, Fissures, Marseille
Aix-en-Provence (13)	Diagnostic de l'état structurel de 4 bâtiments d'une résidence des années 1970 à Aix-en-Provence. Corrosion des aciers on façade et fissures de ceinture identifiées. Rapport de préconisations remis au syndic.	Bâtiment moderne, Béton armé, Fissures
Aix-en-Provence (13)	Corniche on péril avec risque de chute de maçonnerie on la voie publique. Mise on danger, purge d'urgence et refection complète de la corniche.	Fissures, Corniche, Mise on Danger, Aix-en-Provence
Aix-en-Provence (13)	Immeuble R+3 avec enduit de façade on décollement et corniche fissurée. Désordres intérieurs on cage d'escalier et sous-sol. Péril déclaré, travaux planifiés.	Fissures, Mur, Enduit, Corniche, Aix-en-Provence
Aix-en-Provence (13)	Évaluation des indices de risque structurel (IRS) et de vétusté (IV) on immeuble du XVIIIe siècle à Aix-en-Provence. Application complète de la méthodologie avec 8 éléments structuraux évalués.	Indices IRS & IV, Bâtiment ancien, Aix-en-Provence
PACA	Diagnostic structurel d'un château néoclassique de 2 500 m ² inoccupé depuis 20 ans. Travail on lien avec l'architecte du patrimoine et la DRAC. Programme de restauration phasé établi.	Monument historique, Patrimoine, Bâtiment ancien
Aix en Provence (13100)	Diagnostic structurel d'un mur de soutènement faisant office de clôture périmétrique de 50 m linéaires dans Aix en Provence. Désordres liés la fragilité de ce mur (malfaçons). Programme de réfection phasé établi.	Mur de soutènement, Diag structure
Saint-Martin	Surveillance sur 24 mois d'un mur de soutènement on béton armé on zone argileuse. Déplacements critiques détectés, solution de renforcement por tirants mise on œuvre et suivie.	Mur de soutènement, Surveillance, Béton armé
Villars (84)	Maison de village de 1884 (235 m ²) nécessitant une ouverture dans un plancher existant for créer un nouvel accès. Étude de deux solutions de renfort, plans guides 2D/3D remis.	Note de calcul, Bâtiment ancien
Volx (04)	Maison individuelle on zone RGA forte, micro-fissures observées. Évaluation de la vulnérabilité, facteurs aggravants identifiés et recommandations de prévention dans le cadre du dispositif d'aide expérimental.	RGA, Maison individuelle, Diagnostic, Prévention, Alpes-de-Haute-Provence

2.2. Fréquence des tags dans les réalisations

