TSN 测试平台的搭建和应用

小标题

文件编号: 此处输入文档编号

当前版本: 此处输入版本号

编制:此处输入文档作者姓名

审核: 此处输入文档审核人姓名

批准: 此处输入文档批准人姓名

完成日期: 2019年7月31日

(内部文档,未得许可,禁止外传)

本文档版权归上海交通大学智能无线网络与协同控制中心所有。

Copyright © 2018 Center for Intelligent Wireless Networking and Cooperative Control, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai.

文档作者联系方式: xxx (xxx@sjtu.edu.cn); yyy (yyy@sjtu.edu.cn) .

文件修改控制

本章记录文档修改历史。

版本号说明:本文档采用的版本号格式为 a.b.c, 其中 a 代表重大的版本变迁, b 代表在 a 版本下的重要内容更新, c 代表关键性的 bug 修复。

编号	文件状态	版本	修改人	审核人	批准人	修改日期	备注
1	新建	1.0	卢宣兆 徐 磊 张延洲	许齐敏		2017.6.15	创建文档架构、更 新文档初稿

目 录

第	1	章	TSN	测试	平台	的目	l标·			• • •	 • • •	 • • •	 	 	 7
第	2	章	TSN	评估	板的]简介	`			· · ·	 	 ·	 	 	 9
2	2.1	TSN	评估板	反的构	造组	戏…					 	 	 	 	 9
2	2.2	TSN	评估板	乡的网	络连	接…					 	 	 	 	 10
2	2.3	TSN	评估板	负的内	部结为	构图·					 	 	 	 	 10
第	3	章	TSN	平台	搭建	方案	┋	. .		· · ·	 	 	 	 	 11
3	3.1	线性	拓扑结	构···							 	 	 	 	 11
3	3.2	TSN	网络酯	2置…							 	 	 	 	 11
	3	3.2.1	rsn 网∋	关设置							 	 	 	 	 11
	3	3.2.2 ₺	时间同步	₹配置・							 	 	 	 	 12
	3	3.2.3	流转换配	2置 …							 	 	 	 	 13
	3	3.2.4	流分配配	2置 · ·							 	 	 	 	 13
	3	3.2.5	队列调度	E配置·							 	 	 	 	 13
3	3.3	测试	软件・・								 	 	 	 	 13
第	4	章	TSN	平台	搭建	过程	中的	的问	题·		 	 	 	 	 15

<u>6</u> 目 录

第1章

TSN 测试平台的目标

本平台利用 ADI 公司的 TSN 评估套件,测试在 IEEE 802.1AS 和 802.1 Qbv 标准框架下的数据传输方案,并开发出相匹配的测试软件。

第 2 章

TSN 评估板的简介

2.1 TSN 评估板的构造组成




图 2.1-1

- ① 评估板端口:评估板总共有三个端口,位于其中之一是主机端口,位于印刷电路板 (PCB) 较窄的一侧,必须连接现有以太网设备。器件的标准以太网流量转发到交换机 TSN 端口 (位于 PCB 较宽的一侧)。这种转发必须在配置任何 TSN 特性之前正常工作;
- ② **电源端口**: 电路板设计支持 9 V 至 24 V 直流电压,本平台采用 12V-1A 的电源适配器,为电路板提供电源;
- ③ **FIDO REM 交换机**:它是整个 TSN 评估板套件的核心,是标准以太网设备连接到 TSN 网络的关键部件;
- ④ **KSZ8061MNGW**: 该芯片支持 10BASE/100BASE-TX, 它是一个用于通过非屏蔽双绞线 (UTP) 传输和接收数据的以太网物理层收发器;
- **可写入跳线**: 修改 MAC 地址时,必须将其短路。

2.2 TSN 评估板的网络连接




图 2.2-2

- 支持协议: EtherNet/IP,PROFINET RT,ModbusTCP 和 BACnet IP 等;
- 不支持协议: PROFINET IRT, Ether CAT, SERCOS 和 POWERLINK;
- 网络连接: 三个端口均是 100BaseTX; 100 表示传输速率为 100Mbit/s, base 表示采用基带传输,T 表示传输介质为双绞线,当为 F 时,代表为光纤; X 为统一传输速率下的不同标准, TX 表示传输介质为 2 对高质量的双绞线。

2.3 TSN 评估板的内部结构图





图 2.3-3

第 3 章

TSN 平台搭建方案

3.1 线性拓扑结构

- 1. 结构组成: 摄像头、电脑以及 TSN 评估板; 端口 a 代表 TSN 端口,端口 b 代表主机端口;
- 2. **结构介绍**: 最左端 TSN 端口链接 PC, 最右端 TSN 端口链接摄像头; 中间 TSN 评估板构成 TSN 网络,可以连接支持 TSN 的设备; 主机端口可以链接支持标准以太网设备。



3.2 TSN 网络配置

3.2.1 TSN 网关设置

- TSN 评估板套件 MAC 和 IP 地址的配置: TSN 评估板套件都配有唯一媒体访问控制 (MAC) 地址和唯一 IP 地址, 但是每个 TSN 评估板的初始 MAC 地址 (12:34:56:78:9A:BC) 和 IP 地址 (192.168.1.1) 都一样, 因此需要我们自行修改它们的 MAC 地址和 IP 地址;
- 子网掩码的配置: 默认为 255.255.255.0;
- 主机端口 MAC 地址的配置:在配置界面上的 Client MAC 文本框中输入主机端口链接设备的 MAC 地址,实现数据链路层的互联互通。

注意:

- 1. 在修改上述 MAC 地址和 IP 地址时, 首先需要将可写入跳线短路, 重新上电之后, MAC 地址和 IP 地址才能发生改变!
- 2. 通过主机端口无法访问配置网站,必须将 PC 连接到一个 TSN 端口才能进入配置 网站。虽然主机端口连接 PC 时,不能访问该 TSN 评估板的配置网站,但是它可以访问另外两个 TSN 评估板的配置网站。原因在于该 PC 其实是连接到另外两个 TSN 评估板的 TSN 端口上。

3.2.2 时间同步配置

- 时钟同步状态灯: 完成上述设置之后,802.1AS 时间同步即可运行: 其中一个电路板承担 Grandmaster clock 的角色,标志是其802.1AS 状态 LED 变红;在同步从设备上,当时钟同步已建立时,802.1 状态 LED 变绿。
- 查看 AS 状态: 通过 TSN 评估板的配置界面可以查看评估板的状态,若 TSN 评估板是 Grandmaster, Sync State 显示 Grandmaster;若 TSN 评估板不是宗时钟,如果与宗时钟同步,显示 Synchronized,否则显示 Unsynchronized。
- 查看端口角色: 若 TSN 评估板是 Grandmaster,端口角色框显示均处于主机模式;若 TSN 评估板不是 Grandmaster,则一个端口报告处于从机 (slave)模式,另外一个端口报告处于主机 (master)模式;
- 查看端口状态: 如果处于同步状态,显示 Time Aware; 否则显示 Not Time Aware;
- 时钟宗机的确定: 启动时,设备利用最佳主机时钟算法 (BMCA) 选择一个时钟宗机。多数情况下,这就足够了,不需要进一步关注。但是,有些情况下使用固定宗机可能更好。这一部分可以通过本地优先级的修改,来引导 BMCA 算法选择特定板作为宗时钟。
- 其它配置信息:一般按默认值进行操作,如果个人需要更详细的信息,可以查看 **TSN 评估板** 快速入门指南。

注意:

时钟同步信息数据包从队列 3 传输,因此,当使能调度队列时,802.1AS 服务要求队列 3 在 TAS 周期中的某一时间点打开(至少分配一个时间窗口给队列 3)。

- 3.2.3 流转换配置
- 3.2.4 流分配配置
- 3.2.5 队列调度配置

3.3 测试软件

变量名	数值	默认值	功能
${\bf LogSyncIntervalPortX}$	[-5,5]	-3	调整同步信息发送速率
${\bf LogPdelay_ReqIntervalPortX}$	[-5,5]	0	调整请求信息的间隔
${\bf Log An nounce Interval Port X}$	[-5,5]	0	调整公告信息的间隔
localPriY	[1,248]	248	本地时钟的优先级,修改该值可以成为宗时钟

[•] 表中 X 为 0 时, 代表 Port, X 为 1 时, 代表 Port2; Y 为 1 时, 代表 Port1, Y 为 2 时, 代表 Port2。

第 4 章

TSN 平台搭建过程中的问题

- 三个评估板**物理连接**后,连接到本 **TSN 评估板的 PC 不能进入其它两个评估板的配置网站** 的可能原因如下:
 - 三个评估板之间的 MAC 地址冲突;
- 主机端口无法访问**同一 TSN 套件上的配置网站**,但是可以访问**另外两个 TSN 评估板的配置网站**(前提 1: 主机端口 MAC 地址是连接 PC 的 MAC 地址前提 2: 所有评估板之间均通过 TSN 端口进行连接)
- 不能访问摄像头网站的可能原因如下:

MAC 地址不匹配(主机端口配置为摄像头 MAC 地址, 只能连接到该主机端口, 若连接到 TSN 端口, 不能访问摄像头网站);

MAC 地址冲突(多个 TSN 套件主机端口的 MAC 地址冲突, PC 链接的最近一个主机端口被认为是该 MAC 地址的对应端口,若摄像头在该端口则可以访问,在其他 MAC 冲突的端口则不可访问)。

硬件装置	MAC 地址	IP 地址
摄像头	4C:BD:8F:D3:B0:9D	192.168.1.64
LEI PC	14:DD:A9:03:DF:76	192.168.1.188
Lu PC	54:EE:75:4D:A8:F2	192.168.1.88
Zhang PC	00:E0:4C:68:05:0F	192.168.1.88
TSN 评估板 1		192.168.1.1
TSN 评估板 2		192.168.1.2
TSN 评估板 3		192.168.1.3

	2048×1440
码率上限	$8152 \mathrm{Kbps}$
带宽	5 Mbps
帧率	25 hz

表 4.0-1 摄像头重要参数