


反面焊接拆分示意图



- 4													
未注尺寸加工公差 单位:(mm)								名称	零件1				
	项目区分	分 0.5~6 >6~30 >30		>30~120	>120~400	>400~100	00 >1000~ 3000	右你	令什1				
	切削	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	数量	1	材	质		
	钣 金	±0.3	±0.3	±0.4	±0.6	±1.0	±1.5	奴里	1	12]	灰		
	第一视角		设计	梁工表面		面处理		电话微信同号: 13189869359					
	~ 1.		H +H:		114	Iral	1 00	B,H,M,H, 4 4					
ı	\Box	(⊕)	审核		比	例	1:20	东莞市科技有限公司					
	7		批准		版	本	A						

