

## 钣金焊接成型示意图

	未注尺寸加工公差 单位:(mm)										<b>英圆长八层处顶长</b>				
	项目区分		0.5~6	>6~30		>30~120	>120~4	00 >400~1	000 >1000 3000	名称	总图拆分气站顶板				
	切 削 钣 金		±0.05	±0.1		±0.15	±0.2	±0.3	±0.	数量		材	质		
			±0.3			±0.4	±0.6	±1.0	±1.5	<b></b>					
	身	<u> </u>	·视角 <b>④</b>	设	计	梁工	表面处理			E	电话微信同号: 13189869359				
		7		审	核		ŀ	匕 例	1:20						
	ţ.	<b>寸</b>		批	准		붜	反 本	A		东莞市科技有限公司				

