

延安石油化工厂厂际管线险情专项应急预案

如遇连续降雨天气，导致延安石油化工厂至延安炼油厂方向厂际管廊周围出现塌方、山体滑坡等灾害，导致交口河至延安石油化工厂通勤 210 国道道路塌方阻塞道路，为确保厂际管线及生产装置安全平稳运行，特制定专项应急预案。

一、应急组织机构

总指挥：王继宏 黄如金

副指挥：柴俊敏 李朝阳 史晓明 刘长庆 樊勇成
杨利平 杨文戈

成 员：吴忠新 陈张友 温铜川 刘 奇 郭 峰
郭 伟 常体荣 杜 雄 李永军 曹学良
王 昊 潘卫峰 李全宽 谢小东 肖 琦
杨智军 张小维 张永明 赵永明 郭 伟
薛东亮 杨海斌 王晓鹏 杨 罡 井 伟
炼化调度 延炼调度

同时根据应急工作实际需要，建立各专业应急小组，包括生产组织小组、安全环保防汛小组、综合协调小组、物资保障小组、警戒疏散小组、电力保障小组、应急处置小组、应急救援督查组。应急指挥下设应急指挥办公室，应急指挥办公室设在调度中心，由生产计划部经理担任办公室主任。

二、职责

（一）组长

为厂际管线险情应急总指挥，总体协调、指挥应急处置工作，负责启动和终止本应急预案，对险情信息进行上报和披露，对应急处置救援过程中的关键问题做出决策，并根据实际情况，下达应急救援任务。

（二）副组长

在总指挥未到时，代替总指挥行使职权。总指挥到达现场后，将险情情况等如实汇报总指挥，并积极协助总指挥组织抢险救灾工作。为总指挥提供各方面的信息，出谋划策，辅助协调各方面的力量，必要时协助总指挥调运外部救援力量。负责安排参加应急救援工作的干部、工程技术人员和职工的工作任务。组织协调各方力量实施现场险情排除工作。

（三）生产组织小组

组 长：史晓明

副组长：温铜川

成 员：职能部门及生产车间负责人

职 责：主要负责抢险、生产等信息的收集、报送、汇报工作，根据险情处置情况，做好物料平衡，与炼化公司、延炼对接，确定具体负责人，做好抢险各项沟通事宜，组织协调各生产装置停开工，厂际管线停输工作，总体协调抢险执勤及生产值班安排工作。

（四）生产技术小组

组 长：刘长庆

副组长：郭 峰

成 员：职能部门及生产车间负责人

职 责：负责日常生产技术、装置开停工技术指导、开停工方案审核，石化厂至轻烃中心厂际管线巡查检查工作，并积极配合开展应急抢险工作。

（五）安全环保防汛小组

组 长：杨利平

副组长：吴忠新

成 员：各单位负责人

职 责：由安全环保部牵头，职能部门组成，负责在紧急状态下的现场抢险工作，对可能造成的泄漏进行预判，提前做好应急准备，液体介质泄漏时，启动拦油坝，气体介质泄漏时，立即由消防队进行消防掩护，并根据现场实际情况采取措施，防止事态进一步扩大。对防汛物资进行统一调配，同时负责石化厂至惠家河厂际管线巡查检查工作，对发现的隐患提出治理措施。

（六）综合协调小组

组 长：柴俊敏

副组长：张小维

成 员：各单位负责人

职 责：主要负责现场通讯，与当地政府部门，周围村庄进行协调，为抢险现场提供生活必需品，确保抢险工作开

展顺利。

（七）物资保障小组

组 长：李朝阳

副组长：赵永明 张永明

成 员：职能部门及生产车间负责人

职 责：物资采供部负责组织抢险物资供应协调，后勤保障部负责调运物资运送车辆，做好人员接送、抢险执勤点生活保障、。

（八）消防保卫小组

组 长：杨利平

副组长：郭 伟

成 员：各单位负责人

职 责：主要负责 210 国道塌方处，职工上下班护送警戒，抢险点警戒，设立抢险点警戒区域，禁止无关人员及车辆进入抢险区域，维护现场秩序，必要时疏散周围群众和参与抢险。成立消防保卫突击队，执行总指挥指令，做好应急准备。

（九）电力保障小组

组 长：杨文戈

副组长：肖 琦

成 员：电仪车间成员

职 责：主要负责现场供电、照明等。

(十) 应急处置小组

组 长：李朝阳

副组长：刘 奇

成 员：各单位负责人、陕西雄霸、陕西金源负责人

职 责：主要负责组织人员、工器具抢险协调指挥，按照总指挥要求，对厂际管线涵洞、路面进行修复，对滑坡、护坡制定修复方案，并组织实施。做好道路疏通、抢险围堰，防止物料泄漏进入河道，造成环境污染。

(十一) 应急救援督查组

组 长：樊勇成

副组长：杨海斌 王晓鹏

成 员：纪检监察部、宣传部

职 责：纪检监察部主要负责各项工作督察检查工作，宣传部根据总指挥要求，报道相关宣传信息，配合纪检监察部督察检查。

三、应急预案启动

根据现场抢险实际情况，应急预案分为两种情况进行，一是险情进一步扩大，必须停止厂际管线输送和装置运行；二是管线出现断裂，厂际管线停止输送，生产装置立即紧急停工。

(一) 险情进一步扩大，影响物料正常输送。

1、调度中心接到现场监护人员汇报后，立即上报应急

指挥办公室及炼化调度中心，并通知延炼调度停止石脑油、常压柴油、催化柴油、催化汽油、原料液化气、丙烷、酯后碳四、饱和液化气，石化厂立即停止重整汽油、轻汽油、精制柴油、加氢精制柴油、精制汽油、丙烯、MTBE、正丁烷、苯、烷基化油、民用气等物料输转。

2、根据炼化调度统一安排，140 万吨/年柴油加氢装置、180 万吨/年汽油精制装置、240 万吨/年柴油精制装置、120 万吨/年连续重整装置、20 万吨/年苯抽提装置、20 万吨/年烷基化装置、30 万吨/年丙烷/异丁烷脱氢装置、60 万吨/年液化气精制装置、60 万吨/年气分装置、20 万吨/年聚丙烯装置、12 万吨/年、25 万吨/年 MTBE 装置按照正常停工方案进行停工循环。

3、装置停工后，厂际管线禁止一切物料输转。

4、各应急抢险小组立即按照各小组分工进入应急处置状态。

（二）厂际管线断裂。

1、调度中心接到现场监护人员汇报后，立即启动《延安石油化工厂输油气管线事故专项应急预案》《延安石油化工厂突发事故（事件）报告程序》。

2、按照程序上报应急指挥办公室及炼化调度中心，并通知延炼调度，立即停止石脑油、常压柴油、催化柴油、催化汽油、原料液化气、丙烷、酯后碳四、饱和液化气，石化

厂立即停止重整汽油、轻汽油、精制柴油、加氢精制柴油、精制汽油、丙烯、MTBE、正丁烷、苯、烷基化油、民用气等物料输转。

3、立即启动紧急停工预案，140 万吨/年柴油加氢装置、180 万吨/年汽油精制装置、240 万吨/年柴油精制装置、120 万吨/年连续重整装置、20 万吨/年苯抽提装置、20 万吨/年烷基化装置、30 万吨/年丙烷/异丁烷脱氢装置、60 万吨/年液化气精制装置、60 万吨/年气分装置、20 万吨/年聚丙烯装置、12 万吨/年、25 万吨/年 MTBE 装置按照紧急停工方案进行停工循环。

4、安全环保部立即启动拦油坝应急预案。

5、各应急抢险小组立即按照各小组预案分工进入应急处置状态。

三、值班安排

根据厂际管线险情应急要求，针对险情进行专项监护，安排值班如下：

（一）值班人员

1、抢险值班：厂值班中层（后勤）、职能部门一人，油气储运车间二人，每班四人，由后勤值班中层带班，其他人员实行四班三倒制。

2、生产值班：职能部门及车间留一名中层干部进行留厂值班。

（二）值班值守班次安排

- 1、生产计划部
- 2、技术质量部
- 3、机动设备部
- 4、安全环保部

（三）值班值守要求

- 1、各值班人员要坚守岗位，严禁脱岗溜岗。
- 2、抢险值班人员每小时对险情处巡检一次，并做好相关记录。
- 3、值班中层干部每天晚上参加碰头会。

四、总体要求

（一）提高站位。各单位要高度重视此次险情对我厂及交口区域存在的危害，要落实好带班值班值守，确保责任落实倒实处。

（二）完善方案预案。各生产单位要制定正常和紧急停工方案预案，经专业部门和主管领导审批，上报主管部门，并组织学习。

（三）后勤保障部要做好抢险后勤保障工作，确保值守人员生活保障。

（四）油气储运车间作为主体单位，要严格落实专题会议要求，加强厂际管线巡检，发现隐患及时上报。

- 附件：1、厂际管网管道信息标识
- 2、延安石油化工厂应急通讯录
- 3、《延安石油化工厂突发事件（事件）报告程序》
- 4、《延安石油化工厂输油气管线事故专项应急预案》

附件 1:

厂际管网管道信息标识牌

管架层次	上层					中层							下层									
管道编号	P-02	P-05	P-03	P-04	P-01	P-22215	P-22214	P-22213	P-22212	P-22211	P-22216	P-22217	P-22210	P-22209	P-22208	P-22207	P-22205	P-22204	P-22203	P-22202	P-22201	P-22206
管道名称	丙烷	烷基化油	饱和液化气	混合碳四	正丁烷	精制汽油	精制柴油	丙烯	催化汽油	常压柴油	天然气	蒸汽	轻汽油	加氢柴油	MTBE	重整汽油	苯	戊烷	原料液化气	催化柴油	石脑油	民用液化气
管道材质	20#	20#	20#	20#	20#	20#	20#	20#	20#	20#	L245Q	20#	20#	20#	20#	20#	20#	20#	20#	20#	20#	20#
管道规格 (mm)	150	200	150	200	150	300	350	150	300	300	150	100	100	250	150	200	100	50	200	300	300	200
操作温度 (℃)	常温	常温	常温	常温	常温	40	50	40	40	50	常温	40	40	50	40	40	20	40	40	50	40	40
操作压力 (Mpa)	2.85	1.31	2.24	1.06	1.9	1.2	1.2	1.66	1.35	1.58	3.8	1.0	1.0	1.0	0.86	1.0	2.06	1.15	1.8	1.4	1.22	1.58
流向								 														 
报警电话: 3815165 3815161 18700174001 备注: 箭头  表示延炼至延化; 箭头  表示延化至延炼。																						

附件 2:


延安石油化工厂应急通讯录

单 位	负责人	应急电话	备 注
炼化公司	调度中心	3818114 3818135	
延安炼油厂	调度中心	3811741 3811246	
石化厂	调度中心	3815165 3815161	
	消防队	13669210139 3815461	
	王继宏	13468968248	
	黄如金	13909117271	
	柴俊敏	13992115933	
	李朝阳	13992116953	
	史晓明	13992103881	
	刘长庆	13991781598	
	樊勇成	15291117217	
	杨利平	18291126000	
	杨文戈	13992181551	
安全环保部	吴忠新	13891193136	
生产计划部	温铜川	13991772324	
机动设备部	刘 奇	13772898228	
技术质量部	郭 峰	15891519339	
油气储运车间	王 昊	15009216898	

办公室	张小维	13892152760	
保卫部	郭 伟	13474437676	
物资管理部	赵永明	13892118996	
后勤管理部	张永明	13992148428	
电仪车间	肖 琦	13891151731	
联合一车间	常体荣	13992160276	
联合二车间	杜 雄	13991787300	
联合三车间	李永军	13772853093	
联合四车间	曹学良	13992180802	
轻烃中心	陈张友	13991797190	
动力车间	潘卫峰	13991776980	
供排水车间	李全宽	13991776675	
污水处理车间	谢小东	13892186008	
化验中心	杨智军	13992116921	
党委工作部 (团委)	王晓鹏	13909111136	
工会	薛东亮	13992148444	
财务资产部	任志雄	13669216842	
企业管理部	杨 罡	15929817509	
人力资源部	井 伟	13991787261	
纪检监察部	杨海斌	15891113188	

延安石油化工厂突发事故(事件)报告程序

一、事故报告程序流程



附件 4

延安石油化工厂输油气管线事故专项应急预案

1 适用范围

本预案适用于延安石油化工厂输油气管线事故应急处置工作，若在事故处置过程中发生次生灾害或其他生产安全事故，应执行相应专项应急预案、现场处置方案或者综合应急预案。

2 应急指挥机构及职责

2.1 应急组织机构


为了有效实施事故应急救援工作，成立延安石油化工厂生产安全事故应急指挥中心。总指挥由厂行政一把手担任，主管安全和生产工作的副厂长担任副总指挥，其他厂级领导、各职能部门、生产单位行政一把手为指挥中心成员。应急指挥中心下设应急指挥办公室，应急指挥办公室设在生产调度室。

总 指 挥：厂长

副总指挥：主管安全、生产副厂长

成 员：其他厂级领导、安全环保部、生产计划部、机动设备部、技术质量部、电仪车间、保卫部、物资采供部、化验中心等部门负责人及行政一把手。

同时根据应急救援工作实际需要，建立各专业救援小组，包括综合协调组、风险控制组、伤员抢救组、灭火救援组、警戒疏散组、物资供应组、环境监测组、专家咨询组、后勤保障组、事故调查组等10支专业应急救援队伍，担负应急处置任务。应急组织体系框架图如下：



2.2 职责

2.2.1 总指挥职责

- (1) 批准本应急救援的启动与终止，事故信息的上报与披露。
- (2) 全面组织、协调突发事故预防与救援工作，对抢险救灾过程中的关键问题做出决策。
- (3) 组织制定并批准事故抢险救灾方案，并根据抢险救灾方案下达任务。
- (4) 负责人员、资源配置、应急队伍的调动。
- (5) 对在事故救援中做出突出贡献或表现不良的单位和个人提出奖惩意见。
- (6) 总结经验，吸取教训，落实整改措施。

2.2.2 副总指挥职责

- (1) 在总指挥未到时，代替总指挥行使职权。总指挥到达现场后，将事故简要情况、受灾范围、事故严重程度等如实汇报总指挥，

并积极协助总指挥组织抢险救灾工作。

(2) 为总指挥提供各方面的信息，献计献策，辅助协调各方面的力量，必要时协助总指挥调运外部救援力量。

(3) 负责安排参加抢险救灾工作的干部、工程技术人员和职工的工作任务。

(4) 组织协调各方力量实施现场救护指挥。

2.2.3 应急办公室职责

(1) 做好事故初期接警工作，接到报警信息后应及时通知应急总指挥及指挥中心各成员单位，做到事故报告及时、准确、不遗漏。

(2) 做好事故状态下的生产协调工作。

(3) 根据总指挥指令，做好抢救物资、机具、车辆供应等应急指令传达工作。

(4) 负责事故状态水、电、汽的供给工作。

2.2.4 指挥中心主要成员职责

(1) 根据本专业分工，开展应急救援工作。

(2) 在总指挥、副总指挥的指令下开展应急救援工作。

(3) 为应急救援工作提供技术支撑及物资保障。

(4) 参与事故的调查和处理。

2.2.5 各应急救援专业小组职责

2.2.5.1 综合协调组：办公室负责协调各专业处置组的抢险救援工作，及时向上级报告事故抢险救援进展情况，落实上级领导关于事故抢险救援的指示和批示，配合上级部门对事故进行调查。

2.2.5.2 风险控制组：由生产计划部负责，安全环保部、技术质量部、机动设备部等人员组成。负责在紧急状态下的现场抢险作业，并根据事故现场情况采取措施，防止事故进一步扩大。

2.2.5.3 伤员抢救组：由职工医院负责，消防大队、保卫部等人员组成。负责在事故现场附近的安全区域内设立临时医疗救护点，对受伤人员进行紧急救治并护送重伤人员进行治疗等。

2.2.5.4 灭火救援组：由消防大队负责现场灭火、现场伤员的搜救、设备容器的冷却及事故后对被污染区域的洗消工作。

2.2.5.5 警戒疏散组：由保卫部负责设立警戒区域，禁止无关人员和车辆进入，维护现场秩序，必要时组织人员疏散及周围物资转移等工作。

2.2.5.6 物资供应组：由物资采供部负责，后勤保障部等人员组成。负责组织抢险物资的供应，抢险物资运送等工作。

2.2.5.7 环境监测组：由化验中心负责对大气、水体、土壤等进行环境即时监测，确定危险物质的成分及浓度，确定污染区域范围，对事故造成的环境影响进行评估等。

2.2.5.8 专家咨询组：由技术质量部负责组织专家对事故提出应急救援方案和安全措施，为现场指挥救援工作提供技术咨询。

2.2.5.9 后勤保障组：由电仪车间负责现场供电、办公室负责现场通讯和救援队伍的生活用品供应等任务。

2.2.5.10 事故调查组：由安委会办公室负责，组织安全环保部、生产计划部、机动设备部、技术质量部等部门，依据炼化公司事故调


查处理规定对事故开展调查处理工作。

3 响应启动

3.1 信息报告

油气储运车间为监测报警部门，生产调度为接警部门，应急指挥中心为处警部门，接到险情报告后，生产调度立即将情况报告应急指挥中心，应急指挥中心下达救援指令。

3.2 报警程序



3.3 报警电话

生产调度：0911-3815161 0911-3815165

火警电话：0911-3815119

医疗急救：0911-3811120

3.4 应急预案启动

现场人员立即向生产调度报警，生产调度向总指挥报告，总指挥确认现场情况后，根据实际情况下达指令启动相应级别的应急预案。生产调度负责通知各应急救援专业队伍和部门。厂各应急救援部门和应急救援专业队伍均应按照本预案和厂应急指挥中心的要求，做好人力、财力、物资、通讯以及后勤保障等方面的工作，确保各项应急救援工作的顺利开展。发生一般以上事故时，由应急指挥中心1小时内

向炼化公司及当地政府部门汇报。

初报可用电话直接报告，续报可通过电话、网络或书面报告，处置结果报告采用书面报告。

3.5 事故报告内容

事故上报时要报告：事故类型、性质，事故发生时间、地点及现场情况；事故发生原因的初步分析；事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失，污染情况；事故风险初步判断、事故发展趋势和已经采取的措施以及需要支援的项目等。应急处置过程中，要及时续报有关情况；其他应当报告的情况。

3.6 事故接警和记录

生产调度室负责接警报告和相应记录。

3.7 事故应急指挥

事故发生后，原则上由本厂会同当地政府有关部门进行应急处置，炼化公司派管理人员到现场了解事故情况并指导事故救援工作。必要时，炼化公司主管领导和安委会主要成员到现场指导救灾；重大事故由炼化公司组成应急指挥中心指挥救灾，并上报集团公司；特大以上事故由炼化公司上报集团公司，由集团公司统一组织、指挥应急抢险工作，并可根据灾情请求省政府及有关部门进行支援。

3.8 提升事故应急响应级别，寻求上级救援组织援助的条件

（1）发生重大生产事故，短时间内难以恢复正常生产，在处置事故时，可能会造成环境污染或对周边单位、村庄居民的正常生活造

成一定的影响,为避免引起恐慌,应急指挥中心应及时上报政府部门,协助通知厂相邻单位和村庄。

(2) 发生有毒有害气体泄漏事故,短时间内难以控制泄漏或泄漏物很难在短时间内消除,泄漏物可能会随风扩散,伤害到周边单位和村庄的群众,应急指挥中心应立即上报上级政府部门,协助通知有关单位和村庄,做好人员的应急疏散工作。

(3) 发生重大火灾、爆炸事故,对周边单位和村庄的群众的生命财产构成极大威胁,应急指挥中心应立即上报当地政府部门和集团寻求援助,做好事故现场及周边区域的应急疏散工作。

(4) 发生严重中毒事故并造成人员伤亡,应急指挥中心应立即上报上级政府部门寻求援助。

3.9 应急终止

(1) 现场抢险总指挥提出,经应急指挥中心确认批准;

(2) 应急指挥中心总指挥向所属各应急救援队伍下达应急终止命令;

(3) 应急状态终止后,相关部门、车间根据应急指挥中心有关指示和实际情况,继续进行监测、风险排查、配合调查等工作。

4 处置措施

4.1 预防措施

4.1.1 油气储运车间每天对厂际管廊进行巡检,发现隐患苗头及时汇报并采取初期救援措施,将事故隐患消灭在萌芽状态。

4.1.2 因地基下陷或山体滑坡造成管线变形但无明显泄漏时及时

组织人员加固管线，防止事态进一步扩大。

4.2 变形、裂纹、断裂生产应急处理措施

4.2.1 石脑油、催化柴油、常压柴油和催化汽油管线发生严重变形或断裂迹象后，立即汇报炼化，并联系延炼停止转油，管线泄压，尽量采取在线加固或堵漏措施，控制或消除隐患，尽快恢复转油工作；如果泄漏扩大，必须彻底退料、置换合格后，进行焊接处理的，汇报炼化，联系延炼给水置换；我厂重整、加氢装置根据处理进度和罐区物料情况，决定是否紧急停工。

4.2.2 苯、轻汽油、重整汽油、精制柴油、精制汽油管线出现严重变形、断裂迹象后，立刻汇报应急指挥中心，联系延炼生产调度，我厂重整、加氢、苯抽提、汽柴油精制装置组织紧急停工。安排联合一、联合三车间在装置边界所配临时管线接消防水（苯线用2.5MPa氮气）对泄漏管线进行置换，合格后立刻组织抢险恢复生产。

4.2.3 MTBE、民用液化气管线出现严重变形、断裂迹象后，迅速汇报应急指挥中心，及时联系延炼生产调度说明情况，由油气储运车间在产品外送泵出口所配临时管线，接消防水向延炼罐区进行置换，置换合格后立刻组织抢修，尽快恢复物料输送。在罐区库存允许情况下可不停工，若抢险时间长则对MTBE装置进行紧急停工处理。

4.2.4 精制原料液化气管线出现严重变形或出现断裂迹象时，迅速汇报应急指挥中心和炼化生产调度，双脱装置改循环，气分装置降量生产，及时联系延炼生产调度，由我厂联合四车间在双脱原料进装置流量计前配临时管线，接消防水进行置换，合格后及时组织抢修，

尽快恢复生产。若抢险时间长，罐区原料不足，则对气分装置进行停工处理。

4.2.5 丙烯管线出现严重变形或出现断裂迹象时，迅速汇报应急指挥中心和炼化生产调度，根据当时管线介质的输转情况我厂油气储运车间或延炼油品车间紧急停止输转机泵，丙烯原料改进罐区，同时组织紧急抢修，尽快恢复生产。

4.3. 物料泄漏现场应急处理措施

4.3.1 立即汇报炼化公司，按要求紧急停工或现场救援；

4.3.2 确定泄漏源的位置；

4.3.3 确定泄漏介质种类，实际或估算的泄漏量；对泄漏扩散趋势进行预测，确定是否已有泄漏物质进入洛河、散至秦家川、杨庄河居民区等场所；明确周围区域存在的其它危险源分布情况；确定泄漏时间或预计持续时间；明确泄漏可能导致的后果（泄漏是否可能引起火灾、爆炸、中毒等后果）；

4.3.4 阻止周围火源，立即停止泄漏区周围一切可能产生的明火，主要是阻止秦家川、杨庄河村居民区的生活用火；

4.3.5 确定控制泄漏的主要措施（堵漏、工程抢险、人员疏散、医疗救护等）；确定所需的泄漏应急救援处置技术和专业人员；可能需要调动的应急救援力量（消防队、保运单位等）；

4.3.6 处理人员的个体防护。根据泄漏物料的理化性质，配备足量的呼吸器、防护服、防护鞋、胶皮手套等防护用品；

4.3.7 堵漏。在确保安全的前提下，尽可能切断泄漏源，如在漏

点打卡子等；

4.3.8 用吸油毡、砂土等应急物资吸附；

4.3.9 由机动设备部组织抢险人员，在泄漏管线下安装软质集油池，收集泄漏的物料；在泄漏处的低洼处挖集油坑，坑内必须铺设彩条布，防止污染土壤；在泄漏管线周围用沙设置拦油防护堤，阻止物料泄漏至洛河；在物料转运泵停运后，由于管线内物料处于自压状态，立即组织保运人员先用石棉布卷成桶状塞进管线里进行初期堵路。同时，由于管线断裂后，人员和抢险设备不可能在第一时间到达现场，难以避免泄漏物顺山坡流入山下农田、农家、洛河，因此，必须根据管线断裂位置和物料泄漏情况，由保卫部配合延炼公安分局组织相关人员撤离，具体撤离位置由炼化公司统一安排；

延安石油化工厂目前储备有应急抢险软质装备两套，有50、25、10立方米集油池各两套共170立方米，可收集泄漏的物料；

4.3.10 禁止冲洗。因为厂际管廊山下为洛河，为防止造成水质污染，在无法避免抢险用水流入河道的情况下，绝对不准使用冲洗的方式稀释泄漏介质；

4.3.11 转移。在保证安全的前提下，运用适当器具对泄漏物进行转移。

4.4 火灾、爆炸事故处置措施

4.4.1 确定火灾发生位置；

4.4.2 确定引起火灾的介质类别；

4.4.3 所需的火灾应急救援的处置技术和人员；

4.4.4 明确火灾发生区域的周围环境；

4.4.5 明确周围区域存在的其它危险源分布情况；

4.4.6 确定火灾扑救的基本方法；

4.4.7 确定火灾可能导致的后果（含火灾与爆炸伴随发生的可能性）；

4.4.8 确定火灾可能导致的后果对周围区域的可能影响规模和程度；

4.4.9 火灾可能导致后果的主要控制措施（控制火灾蔓延、人员疏散、医疗救护等）；

4.4.10 可能需要调动的应急救援力量（主要指延炼消防大队和保运人员）。

4.4.11 扑救液化气着火切忌盲目灭火，应确保其稳定燃烧；

如确认泄漏口很大，根本无法堵漏，只需冷却着火管线及其周围管线，控制着火范围，直至燃气燃尽，火势自动熄灭，再进行管线处理；

4.4.12 救援时，首先扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势扩散蔓延途径，控制燃烧范围；

4.5 环境污染的应急处置措施

4.5.1 尽可能采取堵漏等方式阻止物料扩散泄漏；

4.5.2 由于厂际管廊道路狭窄，无法确保消防车到达任意的泄漏点周围，故不能使用消防车进行迷雾水枪稀释，在短时间内无法堵漏时，唯有组织周边人员尽快撤离至较远的安全区域；

4.5.3 液态物料大量泄漏且有流入洛河趋势或已流入洛河，在应急救援开始前，在延安石油化工厂五号门外洛河段和桥头川村较窄处搭设拦两道以上的拦油坝，拦油坝采取搭管架和使用橡胶油坝的方式，使用卡子、铁丝将管架固定，形成较细密的网格状。橡胶油坝应固定在河道两边粗壮、坚实的树木或其它东西上，防止被水冲走。如泄漏的物料较大，可采取在桥两边分别搭设拦油坝的方式，使用草垫子、吸油毡、吸油索等材料进行吸收处置；

4.5.4 在拦油坝前，应急人员可乘坐小艇抛撒草垫、吸油毡等应急物品进行吸收，同时可将吸油泵置于水中，将飘在水面的油品吸至水罐车上，拉回厂内污水车间进一步处理；

4.5.5 液态物料大量泄漏已流入洛河，环境监测人员要按照 2 小时一次对水质（上下游）进行化验检测，直到抢险结束。

5 应急保障

延安石油化工厂及所属车间（部门）按照职责分工和相关预案要求，做好应对突发事件的人力、物力、财力保障等工作，保证应急救援工作需要和各项应急处置措施的顺利实施。

5.1 通信与信息保障

为保障应急救援期间信息通畅，救援组织的每个部门都必须配备一定数量与种类的通讯器材，考虑到某种通讯器材可能在特定条件下失效，因此，配备时应搭配不同种类的通讯方式，起到互补作用，一般应包括固定电话、移动电话（在易燃易爆区域关闭手机）防爆型对讲机等通讯设备。

应急通讯主要有程控电话、手机、防爆对讲机，为了防止通讯故障，厂内中层以上领导、值班干部必须24小时开机，配备对讲机的工作人员必须随身携带对讲机。由安全环保部及办公室负责通讯工具的日常维护，确保正常使用。

5.2 应急队伍保障

5.2.1 救援力量及装备

延安石油化工厂应急救援力量依托延炼消防大队。消防队下设7个中队，其中大队长1名、副大队长3名，现有队员175名。

应急救援队伍基本情况见附件6。

5.2.2 医疗救护队伍保障

延安石油化工厂医疗救护依托延炼职工医院，该院成立了应急医疗救护队：

组 长：医院院长

副组长：医院副院长

成 员：外科大夫（2名） 内科大夫（1名）

护士（2名） 麻醉师（1名）

5.3 物资装备保障

消防队伍应急救援所需的防火服、防毒面具、空气呼吸器、消防工具等由消防队自备、自带，应急所需的其它设备备件等材料由厂物资采供部提供。

厂本部及轻烃中心各有消防泡沫站1个，均设在油气储运车间，厂本部位于油气储运罐区41单元南侧，日常消防泡沫液储备能力为40

吨；轻烃中心位于常压罐区单元南侧，日常消防泡沫液储备能力为5.5吨。

油气储运车间罐区各罐都配有自动喷淋系统和消防泡沫管网系统；生产装置都配有消防管网、消防水炮；各单元都按规定配有消火栓、灭火器等。

如果事故现场的照明系统出现故障，则利用应急电源照明，应急电源首选消防队的多功能消防车，其次由厂电仪车间用临时发电机应急或使用应急工作灯。