

延安石油化工厂夏季雷雨天气停电应急预案

为建立健全夏季雷雨天气停电应急响应机制，及时有效开展夏季雷雨天气防范应对工作，紧急情况下迅速高效控制局面并妥善处理，最大限度降低雷雨天气造成的危害，最大程度保护企业、职工人身和财产安全，特制定本应急预案。

一、适用范围

本预案适用于延安石油化工厂发生夏季雷雨天气停电防范应对和应急处置工作。

二、处置原则

从大局出发，服从上级部门统一安排，统一指挥，做到有主有次、有条不紊。

三、领导小组

组 长：王继宏

副组长：史晓明 李朝阳 刘长庆 杨利平 杨文戈
吴忠新

成 员：温铜川 郭 峰 刘 奇 陈张友 常体荣
杜 雄 李永军 曹学良 李全宽 谢小冬
潘卫峰 王 昊 杨智军 肖 琦 郭 伟

领导小组下设办公室及应急指挥中心，办公室及应急指挥中心设在生产调度中心，生产计划部经理兼任办公室主任及应急指挥工作。

指挥部由各职能部门及各生产车间组成，按照专业职能管理要求进行专业管理。

应急值班电话：3815161 3815165

消防值班电话：13669210139 3815461

应急救援传真：3815320

四、职责分工

（一）组长

统一协调指挥延安石油化工厂夏季雷雨天气停电应急处置工作，负责对停电突发事件处理实施现场指挥，研究解决我厂防控和应急处置过程中的各项重大事项，发布启动实施和终止应急响应号令，对停电突发事件总体负责。

（二）副组长

配合组长做好全厂安全生产工作，发生停电突发事件时，辅助协调各方力量实施现场处置，组长因各种原因不能达到现场时，实施组长权利及义务。

（三）组员

负责相关信息的采集、反馈、报告，指令传达；负责组织本部门、本专业、本单位人员实施有针对性的应对措施；生产车间事故应急组长为领导小组相关组员，组织开展事故应急处置，做好紧急停工、事故处理、恢复生产等总协调工作。向上级领导汇报事故及处理情况；一旦有紧急情况发生后，车间主任、副主任人员有权调动车间人员（包括在家人员）立即到位，共同处理突发状况下紧急事故处理工作，确保装置安全生产；积极加强停电应急管理工作，提高应急处置能力，全力抗风险保经营，将灾害可能造成的损失降到最低。

（四）办公室及应急指挥中心职责（生产计划部）

负责安排应急处置工作，收集处理应急处置和上呈下达指挥部的指令；制定事故应急对策，并且正确、有效地进行现场指挥，防止事故扩散；根负责协调应急人员、应急物资、器材的调配及使用管理；据应急需求调动外援；协调现场范围内的应急资源供应，并启动装置紧急停工程序和应急措施；组织恢复生产；编制停工报告。

（五）技术质量部

负责生产装置的工艺参数、调整操作等指导监督，确保装置在最短时间内恢复生产，产品质量合格。

（六）机动设备部

负责生产装置的设备的检查、保护和预防性维修；发生停电紧急状态下的抢修保运等工作。

（七）安全环保部

负责生产装置的生产事故处理、应急处理、紧急情况下的安全环保处理、监督等工作。

（八）电仪车间

负责供电系统的日常维护、防范、升级改造等工作；停电紧急状态下及时恢复供电；根据原因类型组织分析事故原因，制定或完善防范措施。

（九）保卫部

负责停电紧急状态下的消防预警等工作。

五、应急响应程序

(一) 全厂性瞬时停电

(1) 现象

1. 照明灯灭后复明。
2. 运转设备停运，部分自启，部分不能自启。

(2) 原因

装置晃电。

(3) 应急处理

1. 生产调度中心立即通知各生产车间值班技术人员赶赴现场，确认各装置内运转设备是否停运。
2. 检查现场所有运转设备，如有停运现象，立即启动；反应原料进料泵、空压机等设备，应尽力在 5 分钟内启动。
3. 各生产装置调整操作，逐步恢复运行。
4. 电仪车间排查装置断电原因。

(二) 全厂性长时间停电

(1) 事故现象

1. 装置内所有照明熄灭。
2. 装置噪音明显减小，所有用电设备停运。

(2) 事故原因

总变故障。

(3) 事故处理

1. 生产调度中心立即通知各生产车间值班技术人员，要求各生产装置采取紧急处置措施。
2. 生产调度中心立即通知电仪车间值班技术人员，排查断电原因，若预计在 30 分钟内不能恢复供电，则下发调度

指令要求各生产装置按紧急停工处理。

140 万吨/年柴油加氢装置、180 万吨/年汽油精制装置、240 万吨/年柴油精制装置、120 万吨/年连续重整装置、20 万吨/年苯抽提装置、20 万吨/年烷基化装置、30 万吨/年丙烷/异丁烷脱氢装置、60 万吨/年液化气精制装置、60 万吨/年气分装置、20 万吨/年聚丙烯装置、12 万吨/年、25 万吨/年 MTBE 装置按照正常停工方案进行停工循环。

联系延炼生产调度及我厂油气储运车间切断相关装置进料，等待通知。

3. 向炼化公司生产计划部汇报情况。

（三）排查全厂性停电可能发生的原因

副总工程师杨文戈牵头，组织电气专业相关人员排查断电原因，迅速组织紧急供电；原因查明后，及时汇报生产调度中心，并形成纸质版总结上报领导小组办公室及应急指挥中心；制定预防措施。

（四）组织恢复生产

根据生产调度中心统一安排，60 万吨/年液化气精制装置、60 万吨/年气分装置、20 万吨/年聚丙烯装置、12 万吨/年、25 万吨/年 MTBE 装置、140 万吨/年柴油加氢装置、180 万吨/年汽油精制装置、240 万吨/年柴油精制装置、120 万吨/年连续重整装置、20 万吨/年苯抽提装置、20 万吨/年烷基化装置、30 万吨/年丙烷/异丁烷脱氢装置按照正常开工方案，组织恢复生产。

六、工作要求

1. 落实工作职责。端正工作态度，提升工作责任心，认真履行岗位职责，各相关单位要相互协同负责做好夏季雷雨天气停电的防范应对工作。

2. 加强信息互通。应急指挥中心负责及时接收政府部门天气预警信息，及时传达信息，通知各生产车间提前做好可采取措施的防范应对工作，最小化事故损失。

3. 及时总结经验。发生紧急停电后，及时总结经验，建立相关应急联动机制，细化防范措施，形成可复制可粘贴的有效经验做法。

延安石油化工厂生产计划部

2022年6月24日

生产计划部

