
延安石油化工厂极端天气生产应急预案

延安石油化工厂地处渭北高塬与黄土高原的接壤处，恶劣天气时有发生，为做好沙尘暴、高温、雷电雨季、大雾、冰雪极寒等极端天气下全厂安全生产工作，加强全厂极端天气生产运行管理工作，有效预防并及时处理极端天气情况下的突发事件，进一步增强应对和防范突发事件的能力，确保全厂生产运行管理工作顺利进行，现结合全厂生产运行工作实际状况，制定本应急预案。

一、指导思想

努力维护全厂安全生产运行工作的正常秩序，对沙尘暴、高温、雷电雨季、大雾、冰雪极寒等恶劣天气时的突发事件做到快速反应和紧急处理。

二、工作原则

本预案坚持以人为本、统一指挥、相互协同、预防为主、确保安全的原则。

三、组织机构及职责

（一）组织机构

为了及时消除恶劣天气对全厂安全生产带来的不利影响，确保装置生产安全平稳，特成立延安石油化工厂极端天气生产应急领导小组。

组 长：温铜川

副组长：高景龙

组 员：四大职能部室及各生产车间

应急领导小组下设应急办公室，办公室设在生产计划部，生产计划部经理任办公室主任。

（二）应急领导小组职责

组 长：负责对突发事件处理实施现场指挥，随时掌握事件变化，对处理过程的关键问题作出决策，组织应急人员及时处理突发事件。

副组长：配合组长做好全厂安全生产工作，发生突发事件时，辅助协调各方力量实施现场处置。

组 员：负责相关信息的采集、反馈、报告，指令传达；负责组织本部门、本专业、本单位人员实施有针对性的应对措施；积极加强应急管理工作，发挥应急管理常态化机制作用，提高应急处置能力，全力抗风险保经营，将灾害可能造成的损失降到最低。

四、预防与预警

1. 生产计划部及时转发气象及雨、雪等恶劣天气信息，各生产车间要密切关注天气变化及物料平衡、化工原材料、备品备件等动态，发现异常情况及时上报。

2. 各装置容器、塔器、压缩机等设备运行要经常处于良好状态。

3. 要时刻保持应急物资到位、设备运行良好的技术状态，保卫部确保应急装备、消防救援人员到位，遇有突发事件随叫随到。

五、应急突发事件类别

1. 大风沙尘

-
2. 高温
 3. 雷暴雨
 4. 大雾
 5. 冰雪极寒

六、应急响应

（一）大风沙尘

春季可能出现强灾害性沙尘暴天气，可造成交通、供电受阻或中断、火灾、人员伤亡等。为应对大风强沙尘特殊天气影响，确保生产安全运行，特制定以下应急预案。

1. 生产调度第一时间通过电话、微信、QQ 工作群等方式发布通知各生产车间春季特殊天气安全生产提示，提醒广大职工在室外工作期间、上班途中注意因高空坠物等意外因素带来的伤害。

2. 各生产车间立即启动应急预案，部署应对措施，全力确保人身、设备设施、资产安全平稳，降低自然灾害事故损失；组织开展特殊天气重要生产场所及重大装置安全排查，增加岗位巡检次数等，发现问题及时上报并制定措施落实整改。

3. 积极与上级安全应急部门进行沟通与联系，了解大风强沙尘等特殊天气的预报信息，提前做好事故预想，及时部署岗位巡检及 DCS 监控工作，确保装置的安全稳定运行。

4. 加强各类施工、检维修现场安全管控工作。遇到大风等特殊天气时，严格落实安全规定要求，及时停止现场

作业，并采取可靠措施，防止现场建筑物发生倒塌或危机人身、设备安全的现象发生。

5. 加强电气设备巡检，对室外安装电气仪表箱的固定情况进行检查、加固。

（二）高温

夏季高温天气，设备运行一定周期后，或因腐蚀结垢内漏，以及循环水水质差等多种原因，往往会影响冷换效果，进而影响工艺操作和产品质量，严重时会造成生产降量或非计划停工等后果，对我厂安全、环保生产不利。为应对高温特殊天气影响，确保生产安全运行，特制定以下应急预案。

1. 为确保各装置高温季节安全环保生产，各生产车间要未雨绸缪，提前制定计划，安排给各冷换设备进行冲洗，并对检查发现有内漏的换热器及时维护或更换，保障夏季安全环保生产。

2. 各生产装置内操做好冷换设备冷后温度监盘，在采取必要措施之后，冷后温度始终接近高报温度时，需要紧急泄压时，要及时汇报生产调度，请示向火炬安全泄压。

3. 向火炬泄压前生产调度要提前通知油气储运车间内操，关注火炬排放，随时调整蒸汽，确保火炬正常排放，避免冒烟。

4. 泄压结束后，及时恢复各装置正常生产，火炬恢复调整蒸汽量。

（三）雷暴雨

夏季雷暴雨季节，电力设施很容易受到雷击而损坏，可能导致断电、洪流、塌方等自然灾害，威胁着生产装置平稳操作。为防止应对雷暴雨天气的准备不充足导致措手不及，给我厂带来损失，特制定以下应急预案。

1. 准备工作

（1）雷暴雨季节，需密切关注天气预报及天气变化情况，及时发布预警信息，须在雷暴雨来临之前将信息通知到各生产车间。

（2）生产调度根据实际情况及时调整生产负荷。

（3）组织检查应急设备及各种安全设施备用良好，定期检查装置内的避雷设施和设备接地是否完好。

（4）生产车间提醒职工注意雷暴雨天气下的装置及个人安全。

（5）生产值班人员应坚守现场，保持沟通顺畅。

2. 应急措施

（1）生产调度接到雷雨季通知时，及时转发通知至各生产车间，要求各生产车间将雨污分流改至雨水状态，并检查各装置防雷防静电设施，确保正常备用。

（2）各装置现场人员上岗必须穿劳保服装，绝不允许穿着化纤的衣裤；严禁站在塔、容器顶部，登高作业；打雷时，不要上高层平台或在塔和烟囱下避雨；不要靠近金属栏杆和其他庞大的金属物体，不要携带金属物体在露天行走；下雨后上下楼梯必须扶扶手，巡检佩戴对讲机加强

内外联系，不允许打伞，必须穿雨衣，以免雷击伤人；雷击过后，注意检查高空、放空管线是否有着火现象。

（3）作好事故预想，尽量防止雷击而引起的生产装置“晃电”和“停电”事故的发生；若发生局部或者整体“晃电”或“停电”，及时启动应急预案。

（4）一旦发生由于温降过快导致压力下降过快时，根据操作规程操作。

（5）造成生产波动，内操密切关注 DCS 监控画面，及时调整，外操加强现场检查。

（6）若发生山体滑坡、泥石流、洪水等灾害时，当危及装置安全运行时，可根据实际情况，由车间领导向生产计划部提出停工申请，生产计划部领导请示上级部门，同意后方可实施正常停工或紧急停工。

（7）造成装置管线设备泄漏、火灾、爆炸时，应紧急启动厂级应急预案。

（四）大雾

秋冬季大雾天气主要影响操作工巡检、职工上下班通勤、化工原材料及装置原料道路运输等。为应对大雾特殊天气影响，确保生产安全运行，特制定以下应急预案。

1. 及时发布预警信息，通知相关人员注意天气情况，提前做好防范措施。

2. 相关道路运输人员加强道路可见度识别，降低车速，确保安全出行。

3. 我厂职工加强上下班通勤安全意识，乘坐厂内公交，减少私家车出行。

4. 在岗职工严格按照操作规程加强安全巡检，确保个人人身安全。

（五）冰雪极寒

冬季环境温度低，最低达零下二十几度，物料可能凝固；设备、管线、仪表、设施可能被冻裂冻坏，或者仪表失去显示、控制功能，道路可能结冰，对运输造成影响，导致事故发生，造成严重后果。为应对冰雪极寒特殊天气影响，确保生产安全运行，特制定以下应急预案。

1. 装置易冻、易凝介质，备用机泵，服务点蒸汽甩头的防冻防凝措施

（1）对易冻、易凝介质的设备要投用保温或者加伴热线等措施；对易冻、易凝介质的管线要投用伴热，保证易冻、易凝介质良好的流动性；巡检时多摸、多看。勤检查各伴热线、放空点、死角等，防冻防凝。

（2）凡是有冷却水的机泵，冷却水应保持通畅，若发现冷却水中断，要立即进行检查，发现问题，立即处理，做好记录；备用泵的副线阀打开，保证物料循环（保证机泵不反转），防止备用泵被冻坏；停用机泵冷却水系统要进行防冻处理。

（3）各服务点蒸汽甩头要保证见汽，防止蒸汽甩头冻坏；

巡回检查要多检查蒸汽甩头，发现问题及时处理。

（2）化工原材料储备要求

化学原材料要确保能够使用 15 天的量，由技术质量部、物资采供部及各相关车间负责。

（3）物料平衡应急措施

1. 油气储运车间各类油品达到预警报警值时，要求当班操作工及时汇报当班生产调度。

2. 当班生产调度接到油气储运车间汇报，根据实际油品库存调整生产加工、申请炼化公司调整调运量或要求产品经销公司调整销售量。

七、工作要求

1. 提高思想认识，克服麻痹思想，增强责任感，重视宣传自然灾害知识，自然灾害应急法律法规和预防、避险、避灾、自救、互救、保险的常识，增强职工的防灾减灾意识。

2. 做好厂内各建筑和各项生活设施、装置设备防雷、防洪、防静电、防火灾的安全检查，加强请示汇报，发现隐患及时整改，妥善果断处置紧急情况，并及时向领导小组负责人报告，不得迟报、漏报、瞒报。

延安石油化工厂生产计划部

2021年6月11日

生产计划部

