User ID: 122990 [垂水町]結果2 構造計算書 -

## 検定比(0.9以上)の検索結果

## 構造計算書

建築物名称: (仮称) 吹田市垂水町3丁目 新築工事

プログラムの名称 : Super Build/SS7

プログラムバージョン: 1. 1. 1. 18

プログラム開発者: ユニオンシステム株式会社

プログラム使用契約者:

プログラム実行機種: プログラム実行OS


設計者

構造設計事務所名 担当者名 印 建築士登録番号 連絡先•電話番号 構造計算協力事務所名:


盯 担当者名

建築士登録番号 連絡先•電話番号


User ID: 122990 [垂水町] 結果2 - 構造計算書 -7.4.1 短期荷重時断面検定比図(地震荷重時)




User ID: 122990 [垂水町] 結果2 - 構造計算書 -7.4.1 短期荷重時断面検定比図(地震荷重時)




User ID: 122990 [ 垂水町 ] 結果2 - 構造計算書 -7.4.1 短期荷重時断面検定比図(地震荷重時)



User ID: 122990 [ 垂水町 ] 結果2 - 構造計算書 -7.4.1 短期荷重時断面検定比図(地震荷重時)



UserID:122990 [垂水町] 結果2 - 構造計算書 -7.4.1 短期荷重時断面検定比図(地震荷重時)



## 検索個数 = 1

Super Build/SS7 Ver. 1. 1. 1.18

User ID:122990 [ 垂水町 ] 結果2 - 構造計算書 -7.5.1.1 RC柱の断面検定表

【断面検定表】	(10/17)

【断面検定表】(	10/17)														
[5C1] [5F X3 Y2]	部材長 2910 〈Y〉 O×900 2-D32, 2-D19 2-D13@100	7-λ L X+ L+Ex L+Ex X- L-Ex Y+ L+Ey L+Ey Y- L-Ey L-Ey	3264 B 3268 T	MX -1345 1131 1345 -1131 -17 15 17 -15		MDX -5 5 -1349 1136 1341 -1126 -21 20 13 -10	MDY	MAX 1340 1340 2517 2518 2518 2679 2679 1743 1743	MAY 検定比 0.01 0.54 0.54 0.45 0.01 0.01 0.01	QL QE QD QAL QAS	X -4 -1173 -1176 L+Ex 914 1309	Υ	Pw αL	2110 0.56 1.49 1.50	Y 0. 25
[ 5C1 ] [5F X4 Y2] Dx × Dy 1000 主筋T 5-D32 帯筋 4-D13@100 dt T 83 B 83	<y></y>		ND 3508 T B 3818 T 3818 B 3197 T 3197 T 3197 B 5699 B 1316 T 1316 B	1049 1259		MDX 54 -54 -1205 995 1312 -1103 33 -36 75 -73	MDY	MAX 1338 1338 2680 2680 2495 2495 2679 2679 1853 1853	MAY 検定比 0.05 0.45 0.38 0.45 0.38 0.53 0.45 0.02 0.02 0.02	QL QE	1094 1131 L-Ex 922 1309	Y	cMu T B gMu T B Mud T B ho Pw	X 2110 0. 56 1. 50 1. 50	Y 0. 25
Dx×Dy 900 主筋T 5-D32 B 5-D32 帯筋 2-D13@100	/V\	Ĺ ^	ND 2195 T B 1014 T 1014 B 3376 T 3376 B -185 T -185 B 4574 T 4574 B	-534 391 534 -391 -1 -2 1	MY	MDX 164 -166 -371 225 697 -557 163 -167 164		MAX 1108 1108 1547 1547 2225 2225 1153 1153 2215 2215	MAY 検定比 0.15 0.24 0.15 0.32 0.32 0.15 0.15 0.08 0.08	QL QE QD	X 114 428 541 L-Ex 784 899 0. 61	Υ	cMu T B gMu T B Mud T B ho Pw	X 2160 0. 28 1. 44 1. 50	Y 0. 28
[ 5C2 ] [5F X5 Y1]  Dx × Dy 900 主筋T 5-D32 勝 5-D32 帯筋 2-D13@100 dt T 83 B 83	耐震壁 Y方向 部材長 2910 〈Y〉 ×900 2-032, 2-D19 2-032, 2-D19 2-D13@100 83 83	, , ,	ND 2190 T B 3375 B 1005 T 1005 T 196 B 4183 T 4183 B	MX -540 401 540 -401 12 -12 -12 12	MY	MDX -164 170 -703 570 376 -232 -152 158 -176 182	MDY	MAX 1108 1108 2225 2225 1544 1544 1281 1281 2217 2217	MAY 検定以 0.15 0.32 0.26 0.25 0.16 0.12 0.13 0.08 0.09	QAL QAS	899	Υ	αL	X 2160 0. 28 1. 43 1. 50	Y 0. 28
[ 5C2 ] [5F X1 Y2]	耐震壁 Y方向 部材長 2910 ×900 2-D32, 2-D19 2-D32, 2-D19 2-D13@100 83 83	) //-^	ND 2394 T B 1381 T 1381 B 3407 T 3407 T 4774 B 13 T 13 B	-598 461 598 -461 2 1 -2 -1		MDX 193 -188 -406 273 790 -648 194 -188 192 -188	MDY	MAX 1108 1108 1663 1663 2225 2225 2215 2215 1220 1220	MAY 検定比 0.18 0.17 0.25 0.17 0.36 0.30 0.09 0.09 0.16 0.16	QL QE QD		Y	Pw αL	X 2110 0. 28 1. 43 1. 50	Y 0. 28
[ 5C2 ] [5F X5 Y2] □ X × Dy	耐震壁 Y方向 部材長 2910 (Y)×900 2-D32, 2-D19 2-D13@100 83 83	7-X L X+ L+Ex L+Ex X- L-Ex L-Ex Y+ L+Ey L+Ey Y- L-Ey	ND 2296 T B B 3320 T 3320 B 1273 T 1273 B 4292 T 4292 T 301 T 301 B	-602 464 602 -464 -13 13 13 -13	MY	MDX -177 177 -778 641 425 -287 -190 189 -164 165	MDY	MAX 1108 1108 2226 2226 1629 1629 2217 2217 1315 1315	MAY 検定比 0.16 0.35 0.29 0.27 0.18 0.09 0.09 0.13	QL QE QD QAL QAS Q-TYP 検定比	X -122 -505 -626 L+Ex 787 899 0. 70	Y	Pw αL	2110 0. 28 1. 44 1. 50	Y 0. 28