

Zahnkontur im Stirnschnitt

Grenzen von Randstreifen und Übergangsband (Tiefe 0,2 und 0,4 mm)

Fußkreis, halbe Zahnhöhe, Zahnachse

Vorzugsrichtung der Zone in der Stirnebene (Anteil in der Ebene mindestens 0,5)

Hauptachse der Zone axial, Richtung in der Ebene nachrangig (Anteil unter 0,5)