
99
90
80
50
20
10
5
2
1
Ausfallwahrscheinlichkeit P_A in %
0,5
0,7
1
1,5
2
bezogene Lastwechselzahl $N_L/N_{L,50\%}$
Punkte, P_A nach Rossow (3j – 1)/(3n + 1)
Gerade, Rossow (3j – 1)/(3n + 1): $s_{lg\,N}$ = 0,125, $N_{L,10\%}/N_{L,50\%}$ = 0,69, R^2 = 0,971
Punkte, P_A nach j/(n + 1)
Gerade, j/(n + 1): $s_{lg\,N}$ = 0,140, $N_{L,10\%}/N_{L,50\%}$ = 0,66, R^2 = 0,969