
Ausfallwahrscheinlichkeit P_A in %
99
90
80
50
20
10
5
2
1
0,5
0,7
1
1,5
2
bezogene Lastwechselzahl $N_L/N_{L,50\%}$
Punkte, P_A nach Rossow (3j – 1)/(3n + 1)
Gerade, Rossow (3j – 1)/(3n + 1): k_W = 4,25, η = 1,131, $N_{L,10\%}/N_{L,50\%}$ = 0,64, R^2 = 0,962
Punkte, P_A nach j/(n + 1)
Gerade, j/(n + 1): k_W = 3,73, η = 1,140, $N_{L,10\%}/N_{L,50\%}$ = 0,60, R^2 = 0,965