CASA DE CALIDAD

Diseño de ingeniería se vincula con:

la concepción de sistemas, equipos, componentes o procesos con el fin de satisfacer una *necesidad*,

y concluye con la *documentación* que define la forma de dar solución a dicha necesidad.

En las *normas ISO* el *proyecto de ingeniería* es definido como :

"Un *proceso único* consistente en un *conjunto de* actividades coordinadas y controladas,


con fechas establecidas de inicio y finalización,

desarrolladas con el fin de alcanzar un *objetivo* para conformar *requerimientos específicos*,

incluyendo *restricciones de tiempo, costo y recursos*"


En general el proceso de diseño tendrá muchas entradas y a lo sumo dos salidas: la documentación y un prototipo.

La documentación es la salida del diseño más importante.



ETAPA

Al final de cada paso/etapa del diseño se debe comprobar que los *objetivos parciales* comprometidos en esa etapa han sido logrados



Una vez completado el diseño, se realiza una *verificación* del diseño en su totalidad para comprobar que satisface los *requerimientos* establecidos en las entradas.

Pasada la verificación, sigue el proceso de *validación del diseño*, cuya finalidad es comprobar que el producto satisface la *necesidad* para la que es propuesto

Las salidas deben resultar de un proceso de optimización del diseño, buscando simplificar, mejorar, innovar, reducir desperdicios, etc. valiéndose de herramientas específicas tales como:

- Despliegue de la Función de Calidad (QFD), como base para fijar criterios y metas para el producto y el propio desarrollo
- Análisis de los modos de falla (FMEAs) de los elementos seleccionados, buscando hallar sus causas y efectos, con el fin de definir y eliminar posibles modos de falla críticos
- Análisis del árbol de fallas (FTA), método usado para identificar los elementos causantes de posibles fallas críticas
- Diseño de experimentos (DOE), como medio de lograr un mayor conocimiento y optimizar el diseño y los procesos de manufactura
- Análisis de ingeniería del valor (VE), para evitar que las soluciones incluyan elementos innecesarios
- Análisis de tolerancias(DOT), para obtener altos rendimientos de producción
- Análisis de costo/desempeño/riesgo

QFD

El despliegue de la función de calidad es comúnmente conocido con el acrónimo inglés QFD (Quality Function Deployment). En 1966, Yoji Akao introdujo la idea de que el aseguramiento de la calidad contemplara como punto crítico, además de la fabricación, el diseño. Sin embargo el primer libro (en japonés) sobre este método no se publica hasta 1978, siendo traducido al inglés en 1994.

El Dr. Mizuno define el QFD como: "el despliegue paso a paso con el mayor detalle de las funciones que conforman sistemáticamente la calidad, con procedimientos objetivos, más que subjetivos" (Akao, 1993).

Con la acepción actual del término Calidad, como satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente, la calidad de diseño, entendida como las características que ha de poseer un producto para satisfacer las necesidades y expectativas del cliente, adquiere una dimensión especialmente significativa.

La importancia del diseño es, por tanto, fundamental para el éxito. Este diseño debe traducir las demandas, expresadas y latentes del cliente, a las especificaciones del producto/servicio.

Así que ya no basta con producir de acuerdo a las especificaciones, sino que éstas han de partir del conocimiento sobre qué demanda el cliente e integrar demandas, necesidades y expectativas desde la fase de diseño de un producto o un servicio (Mizuno y Akao, 1994).

Son tres los objetivos que persigue el QFD:

- Dar prioridad a las necesidades expresadas y latentes de los clientes con respecto a un producto.
- Traducir esas necesidades en términos de características y especificaciones técnicas.
- Diseñar, producir y entregar un producto o servicio de calidad, centrándose en la satisfacción de los clientes.

En definitiva, el Despliegue de la Función de Calidad es un método que integra las necesidades del cliente en el diseño mediante su conversión en características de calidad, a través del despliegue sistemático de las relaciones entre necesidades y características.

Modelo de Kano

Para ponderar según la visión del cliente las características del producto deben considerarse, siguiendo el modelo propuesto por Kano, tres tipos de atributos:

- los explícitamente formulados
- los implícitos y normalmente esperados por el cliente.
 Considerados obvios.
- Los impensados y desconocidos por el usuario, pero cuya disponibilidad le entusiasmará.



Despliegue de la función de calidad (QFD)

La meta final de cualquier diseño es la satisfacción del cliente.


Por ello, una de las tareas más importantes es conocer y considerar desde el comienzo del desarrollo quien va a ser el usuario, cuáles son sus expectativas y con qué productos se debe competir...y relacionar esto con las características para el diseño.

A este fin se han propuesto diversas herramientas QFD, siendo la *casa de calidad* una de las más importantes surgidas en los últimos años.

La Casa de Calidad como herramienta permite:

- evaluar el producto bajo la percepción del usuario
- realizar un análisis comparativo con respecto a la competencia bajo la óptica del usuario
- realizar análisis de competitividad basado en las características técnicas
- evaluar las *dificultades* para alcanzar las metas
- establecer el compromiso de los distintos sectores internos de la empresa en el logro de las metas del producto
- establecer la interrelación entre las características

Casa de calidad



Ejemplo: Mejoras de Control de Proyector

Requerimientos del Cliente
Bajo precio
Facilidad de uso
Seguridad
Comodidad
Versatilidad
Prestaciones
Confiabilidad

Facilidad de instalacion



Análisis de los Qué

Requerimientos del Cliente

Bajo precio

Seguridad

Comodidad


Versatilidad

Prestaciones

Confiabilidad

Facilidad de instalacion

Facilidad de uso



Cómo responder a las necesidades

		Especificaciones del Producto													
	Co	ntrol Rem	oto			Control Local									
Requerimientos del Cliente	Interfaz Remota Intuitva	Manejo Via Internet	Sistema de Monitoreo del Proyector	Costo de Fabricación	Interfaz Local Simple e Intuitiva	Compatibilidad con otas marcas de Projectores	Formas de Comunicación con el Proyector	Configuración de las funciones	Cantidad de Hardware	Peso y Tamaño					
Bajo precio															
Facilidad de uso															
Seguridad															
Comodidad															
Versatilidad															
Prestaciones															
Confiabilidad															
Facilidad de instalacion															


Relación entre los Cómos


Negra: Crítica Verde: Muy Alta Azul: Media Rojo: Baja

Requerimientos del Cliente

Facilidad de instalacion

Bajo precio
Facilidad de uso
Seguridad
Comodidad
Versatilidad
Prestaciones
Confiabilidad






9: Máximo Peso 3: Mediano Peso


1: Mínimo Peso




Relación entre Qués y Cómos




Análisis de los Cómos Peso Prioridades Técnicas (Σ A.B)





					/	\bigvee_{\dagger}	 ×
				Column #	1	2	3
				Direction of Improvement: Minimize (▼), Maximize (▲), or Target (x)	X	X	x
Row#	Max Relationship Value in Row	Relative Weight	Weight / Importance	Quality Characteristics (a.k.a. "Functional Requirements" or "Hows") Demanded Quality (a.k.a. "Customer Requirements" or "Whats")	Color	Tensile Yield Strength	O Tensile Ulmate Strength
1	9	6.7	5.0	Good Texture		Θ	Θ
2	9	13.3	10.0	Generous Portions			
3	9	33.3	25.0	Tastes Good			
4	9	26.7	20.0	Low Price			
5(9	20.0	15.0	Appetizing Appearance	0		
6							
7							
8							
9							
10							
				Target or Limit Value	#FFC125 (Hexadecimal RGB)	64M10.	.02 MPa
				Difficulty (0-Easy to Accomplish, 10-Extremely Difficult)	5	7	5
				Max Relationship Value in Column	9	٩	9
				Weight / Importance	180.0	60.0	60.0
				Relative Weight	16.8	5.6	5.6



5	9	20.0	15.0	Appetizing Appearance	Θ								0		
6															
7															
8															
9															
10															
				Target or Limit Value	#FFC125 (Hexadecimal RGB)	edW10.	edW20.	Z 0Z.	9	"E'O	7 (100+ Sample Size)	\$1	isd \$		
				Difficulty (0-Easy to Accomplish, 10-Extremely Difficult)	5	7	5	2	3	5	8	6	3		
				Max Relationship Value in Column	9	9	9	1	9	3	9	9	3		
			Weight / Importance	180.0	60.0	60.0	13.3	120.0	40.0	300.0	240.0	60.0			
Relative Weight					16.8	5.6	5.6	1.2	11.2	3.7	28.0	22.4	5.6		

Nuestro Transformador 24 a 12 V

	Legend	
Θ	Strong Relationship	9
0	Moderate Relationship	3
A	Weak Relationship	1
++	Strong Positive Correlation	
+	Positive Correlation	
_	Negative Correlation	
▼	Strong Negative Correlation	
▼	Objective Is To Minimize	
A	Objective Is To Maximize	
x	Objective Is To Hit Target	

				Column #	/ \	+\	 	$\frac{\times}{4}$	5	6	\times	X	9	10	11	12	13	14	15	ì						
				Direction of Improvement: Minimize (▼), Maximize (▲), or Target (x)	_	A	A															ve Analysis t, 5=Best)				
				Quality Characteristics (a.k.a. "Functional																						—■— Our Company —— Competitor 1
	/alue in Row		9.	Requirements" or "Hows")			Blindada EM																			Competitor 2 —— Competitor 3
	lations hip \	• Weight	/ Importanc		mponentes COTS		ción Externa													Company	itor 1	petitor 2	itor 3	itor 4	itor 5	Competitor 4 —— Competitor 5
Row #	Max Re	Relative	Weight / Im	Demanded Quality (a.k.a. "Customer Requirements" or "Whats")	Сотрог	VLSI	Instalac													Our Cor	Competitor	Compet	Competitor	Competitor	Competitor	0 1 2 3 4 5
1	3	33,3	5,0	Confiabilidad	0	0	0													5	3					<u> </u>
2	3	20,0	3,0	Bajo Consumo		0														4	2					
3	9	13,3	2,0	Bajo Precio	Θ															1	1					
4	9	26,7	4,0	EMC		A	Θ													3	4					
5	9	6,7	1,0	Facilidad de Instalación		Θ	Θ													1	1					
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										1

Title: Transformador de tensión 24/12 V para radio de vehículo

Target or Limit Value

Difficulty
(0=Easy to Accomplish, 10=Extremely Difficult)
Max Relationship Value in Column

Weight / Importance

Relative Weight


220,0

25,4


246,7 400,0

28,5 46,2


Casa de calidad



Casa de calidad



PROCESO EN CASCADA



La Casa de Calidad como herramienta permite:

- evaluar el producto bajo la percepción del usuario
- realizar un análisis comparativo con respecto a la competencia bajo la óptica del usuario
- realizar análisis de competitividad basado en las características técnicas
- evaluar las *dificultades* para alcanzar las metas
- establecer el compromiso de los distintos sectores internos de la empresa en el logro de las metas del producto
- establecer la interrelación entre las características

FIN