
8.5 表面结构要求及其在图样中的注法。

1. 标注四棱柱零件的尺寸和表面结构要求。


说明:尺寸数值在图中按 1:1 量取并取整;表面皆用 去除材料的方法加工形成,其六个表面的表面结构要求是

上表面	下表面	左表面	右表面	前表面	后表面
Ra 0.8	Ra 12.5	Ra 3.2	Ra 6.3	Ra	25




2. 标注圆柱零件的尺寸和表面结构要求。

说明:尺寸数值在图中按 1:1量取并取整,其中,轴端倒角尺寸应根据轴径查表确定,表面皆用去除材料的方法加工形成,其中,外圆柱面磨光处理 Ra~0.2,其余表面为 Ra~12.5。



3. 标注支座零件的尺寸和给定的表面结构要求。



表面	А	В	C	D	Ε	F	G	其余
表面结构参数	Ra 6.3		Ra 1.6	Ra 3.2	Ra 12.5		-	Ra 25
	去除材料的方法形成的表面							不加工表面

