
8.11 读瓷板零件图,填空回答问题,并画出指定外形图。



- 1. 回答下列读图问题。
- (1)主视图属于 全 剖视图,它是用 单一 剖切平面剖切得到的。为什么可以不加标记? 2. 在指定位置按原图比例画出主视图外形图,不画虚线。 答: 各视图按基本视图配置,投影关系明确,视图之间无明显隔开图
- (2)该零件上共有 4 种不同尺寸的通孔: 公称尺寸为  $\phi$ 4 孔的定位尺寸为  $16.6\pm0.37$  , 公称尺寸为 **ø**3.5 孔的定位尺寸为<del>12.5±0.27, 11.5±0.27</del>, **ø**3.2 孔的定位尺寸为\_15.1\_\_\_。
- (3) 板厚尺寸  $6.3\pm0.2$  表示公称尺寸 6.3 ,最大极限尺寸 6.5 ,最小极限尺寸 6.1 , 上极限偏差 +0.2 ,下极限偏差 -0.2 ,公差为 0.4 。
- (4) 主视图左上方的矩形框是凸台还是凹坑的投影?答:是凸台的投影。主视图左下方的 矩形框是凸台还是凹坑的投影? 答: 是 凹坑 的投影。为什么上方矩形框的上边线和下 方矩形框的下边线与主体的轮廓线不平齐? 它们是平面和圆柱面的截交线,比圆柱轮廓线更靠近轴线
- (5) A-A 断面图中有 3 个未填尺寸数字的重复尺寸, 试填上正确的尺寸数字。

							高频陶瓷				<b>欠</b>	江苏大学
标记设计	处数	分区	J	更改文件号 标准化	签名	年、月、日						瓷板
制图											2:1	P08-09
工艺				批准				共 张 第 张				(投影代号)