


- * 5.20 组合体轴测图的画法(二)。
- (1) 画组合体的正等轴测图和斜二轴测图。







(2) 画组合体的斜二轴测图。

