
89

8.7 几何公差的识读与标注。

1. 看懂零件图中的几何公差标注,说明其含义。



0.03

0.006


0.005

- 例: 🖊 0.02 B 表示被测要素 <u>Ø32s 7圆柱面</u>相对 基准要素 <u>Ø20H8</u>基准轴线 的 圆跳动 公差为 0.02 。
- (1)
 // 0.02 A
 被测要素 左端面
 相对


 基准要素 右端面
 的平行度公差为 0.02 。

2. 几何公差的标注。

(1) Ø25h6提取圆柱面的圆度公差为0.02mm。




(2) A面对B面的垂直度公差为0.05mm。




- (2) 🖊 0.03 A 被测要素 <u>C面(</u>圆锥面) 纬圆 相对
 - 基准要素 圆柱 Ø 10 的轴线 的 圆跳动 公差为 0.03。
- (3)
 _____ 0.006
 被测要素 ____ C面 (圆锥面) 素线____ 的

 直线度__ 公差为___ 0.006___ 。
- (4) 0.005 被测要素 C面 (圆锥面) 纬圆 的 圆度 公差为 0.005 。


(3) 四棱柱上表面的平面度公差为0.04 mm。




(4) Ø50m6轴线对Ø32H7基准轴线的同轴度公差 为Ø0.04mm。




(5) 立体提取上表面对基准下表面的平行度公差为0.02。



(6) Ø100h8的圆度公差为0.005mm。 Ø100h8对Ø49H7基准轴线的圆跳动公差0.02。





0.05 A

- ② | Ø 0.02 | A | (5) | ② | Ø 0.02 | A | 被測要素 <u>圆柱 Ø 170 的轴线</u> 和 <u>圆柱 Ø 70 f 7轴线</u> 相对基准要素 <u>圆孔 Ø 30 H 7轴线</u> 的 同轴度 公差为 Ø 0.02 。
 - (6) \bot 0.05 A 被测要素 <u>左端面</u> 相双 基准要素圆孔 ϕ 30H7轴线的垂直度公差为 0.05 。