

本图内容说明

姓名

- 1. 视图,重点是三处螺纹连接画法。
- 2. 零件编号和明细表,其中零件编号 应顺时针排列整齐, 明细表应与标 题栏相连且同宽度。
- 3. 填写标题栏。

学号

11	701–04	螺钉连接块	1	20	
10	GB/T 65-2000	螺钉 M8x25	1	Q235A	
9	701-03	上部平板	1	20	
8	GB/T 97.1-2002	垫圈 20	1	Q235A	
7	GB/T 6170-2000	螺母 M20	1	Q235A	
6	GB/T 898-1988	螺柱 M20x50	1	Q235A	
5	GB/T 97.1-2002	垫圈 16	1	Q235A	
4	GB/T 6170-2000	螺母 M16	1	Q235A	
3	GB/T 5782-2000	螺栓 M16x65	1	Q235A	
2	701-02	螺栓连接用板	1	20	
1	701-01	底座零件	1	HT200	
序号	代 号	名 称	、 称 数量 材		単件 总计 备注
H		(刑旦	(刑旦加拉) 江苏大学		

7	(型号规格)									#			
螺							年、月、日	签名	改文件号	更	分 区	处数	
27/1	比例	重量		标记	阶段				标准化				
	1:1					_					-		

共 张 第 张

累纹连接 701

(投影代号)