- 8.9 在A3图纸上,选用合适的标准比例,按要求绘制零件图。
- 1. 轴的零件图: 主视图投影方向按加工位置选择,用断面图表达键槽深度,用局部放大图表达螺纹退刀槽和普通退刀槽。


标准结构的查表:

- (1) 螺纹倒角: 倒角深度应大于或等于牙型高度,并取标准值。
- (2) 右端倒角: 由轴径确定。
- (3) 螺纹退刀槽:由M16-6g粗牙螺距P确定。
- (4) 普通退刀槽: 即车削加工时的退刀槽,可按螺纹退刀槽取螺距 P=1确定。
- (5) 键槽: 根据轴径确定平键槽的尺寸。

技术要求:

- (1) 几何公差: **φ**24h7圆柱轴线相对于**φ**22f7圆柱轴线的同轴度公差为**φ**0.03。 **φ**32圆柱体左端面相对于其右端面的平行度公差为0.08。
- (2) 表面结构要求: 皆由去除材料的加工方法形成,见下表。

表面	键槽工作面	♥24h7和♥22f7圆柱面	♥32圆柱左、右端面	其余
Ra 值	Ra 3.2	Ra 6.3	Ra 6.3	Ra 12.5



- 2. 支架的零件图,主视图投影方向按工作位置选择,表达方法参考:
 - (1) 主视图用旋转剖方法形成的局部剖视图。
 - (2) 左视图(参考 A 向局部视图)为外形图。
 - (3) 斜视图: 表达 45° 斜面实形。
 - (4) 断面(一):表达十字连杆断面形状。
 - (5) 断面(二): 过下圆筒轴线水平剖切,表达下圆筒内部结构以及两沉孔深度结构。


标准结构的查表:


倒角: 孔\$\phi_36H8\$\pi\$\$0H7的外端孔口有倒角, 共 4 处, 倒角值由孔径确定。

技术要求:

- (1) 几何公差: 孔 Ø 30H 7 轴线相对于孔 Ø 36H 8 轴线的垂直度公差为 Ø 0.05。
- (2) 表面结构要求: 去除材料加工面的要求见下表, 其余为不加工面 Ra 25。

表面	45°斜面	ø 30H7内孔	ø 36H8内孔	ø 58和 ø 45两侧端面	M10螺孔	倒角和沉孔
Ra 值	Ra 3.2	Ra	1.6	Ra 6.3	R	a 12.5





名称: 支架 材料: HT150 图号: P08-07

技术要求: 未注圆角半径 R2~R3。