
- 8.16 读溢流阀体零件图,填空回答问题,并画出指定外形图和剖视图。(续)
- 1. 回答下列读图问题。
- (1) 主视图属于 全 视图, 形成方法是 单一剖。
- (2)零件长度方向的尺寸基准是<u>右端面</u>,宽度方向的尺寸基准是<u>前后基本对称面</u>,高度方向的尺寸基准是<u>下底面</u>。
- (4)零件右端面共有<u>4</u>个供连接用的螺孔,螺纹标记是<u>M8-6H</u>,表示螺纹 类型是<u>粗牙普通螺纹</u>,大径<u>8</u>,螺距<u>1.25</u>,旋向<u>右旋</u>,中径公差 带代\$H,顶径公差带代\$H,螺纹深度为<u>2</u>,钻孔深为<u>14</u>。
- (5) 柱塞孔 **ø**16H7 (*0. 018) 表示孔的公称尺寸是 **ø**16 , 公差带代号是 H7 , 其中基本偏差代号是 H , 其值为 0 , 标准公差等级是 IT7 , 其值为 0. 018 , 上极限偏差是 +0. 018 , 下极限偏差是 0 , 公差值是 0. 018 。
- (7)进出油孔(俯视图中的虚线同心圆)的定形尺寸是 $\frac{2 \times \phi_{12}, \phi_{21}.5^{+0.5}, 2_{-0}, 2}{0}$ 定位尺寸是 $\frac{28, 18, 13}{0}$ 。
- (8) 主视图中**ø**22柱孔内的曲线是由<u>进出油孔</u>和<u>**ø**22柱孔</u>相交(贯)产生的,如何求画出?
 - 答: Ø22柱孔分别与Ø12内圆柱面和内圆锥面相交,实为柱柱、柱锥相贯线画法
- 2. 在右侧空白处按原图比例画出溢流阀体的主视图外形图和 P-P 剖视图。

主视图外形



P-P

