第8章 零件图

班级

学号


姓名

99

8.15 读摇臂轴座零件图,填空回答问题,并画出指定外形图和剖视图。(续)

- 1. 回答下列读图问题。
- (1) C-C属于 全 剖视图, 剖切方法是 <mark>阶梯剖</mark> 。
- (2)零件长度方向的尺寸基准是<u>左右基本对称面</u>,宽度方向的尺寸基准是<u>前后基本对称面</u>,高度方向的尺寸基准是<u>下底面</u>。
- (3)零件上共有 2 个供联接用的通孔,其表面结构要求代号为  $\sqrt{Ra~12.5}$  , 定形尺寸为  $2 \times \phi 10.5$  , 定位尺寸为 $13.9 \pm 0.15$  。
- (4) 摇臂轴孔代号 Ø16H8(+0.027) 表示孔的公称尺寸是<u>Ø16</u>, 公差带代号是<u>H8</u>, 其中基本偏差代号是<u>H</u>, 其值为<u>0</u>, 标准公差等级是<u>IT8</u>, 其值 为<u>0.027</u>, 上极限偏差是<u>+0.027</u>, 下极限偏差是<u>0</u>, 公差值是 <u>0.027</u>。
- (6) 材料代号 ZG230-450 表示 铸造碳钢 材料。
- (7) 主视图虚线的作用是什么?可否省略? 答:表示左右两个内凹的半圆柱槽,不可省略,否则槽的高度无法表达。
- 2. 在右侧空白处按原图比例画出摇臂轴座的左视图外形图和 P-P 剖视图。

左视图外形



P-P

