

57

6.11 两相交的剖切面——旋转剖; 几个平行的剖切面— -阶梯剖。


(1) 旋转剖, 画出 A-A 全剖视图。




A - A



(2) 旋转剖, 画出 A-A 全剖视图。



(3) 旋转剖,画出A-A 全剖视图。



(4) 阶梯剖, 画出A-A 全剖视图。

