学号

63

姓名

6.17 综合作业(一):用合适的剖视图和断面图表达该形体,并在剖视图中注写尺寸,尺寸数字按1:1量取并取整。

提示: 主视图取半剖视图, 并在不剖一侧用局部剖视表达底板通孔, 用移出断面表达肋板断面实形;

左视图取全剖视图;

