



8.10 读轴套零件图,填空回答问题,并画出指定断面。










- 1. 回答下列读图问题。
- (1)该零件名称是 轴套 ,属于 套 类零件,材料是优质碳素结构钢
- (2)共用了<u>3</u>个图来表达零件形状,其中主视图是用<u>单一</u>剖切方法得到的<u>全剖</u>视图;"A-A"是<u>断面</u>图,主要表达<u>四个**¢**40孔的分布位置</u>结构;"1:1"图是<u>局部放大</u>图,用于表达<u>退刀槽的工艺结构</u>。
- (3) 该零件长度方向的尺寸基准是<u>右端面</u>,中间长方孔有<u>4</u>个,其 定形尺寸是<u>36×36</u>,定位尺寸是<u>142±0.1</u>。
- (4) 主视图左边两条虚线的距离是 $_{16}$  ,轴套筒壁上的 4 个圆孔的直径尺寸是 $_{940}$  。
- (5) 直径尺寸�60H7 (+0.030) 表示:公称尺寸<u>�60</u>,公差带代号<u>H7</u>,其中,基本偏差代号<u>H</u>,其值为<u>0</u>,标准公差等级<u>IT7</u>,其值为<u>0.030</u>;上极限偏差<u>+0.030</u>,下极限偏差<u>0</u>。
- (7) 零件共有 $\frac{4}{}$ 种不同的表面结构要求,由光滑到粗糙排列为 $\sqrt{\frac{Ra 0.8}{2}}$  $\sqrt{\frac{Ra 3.2}{6}}$  $\sqrt{\frac{Ra 3.2}{6}}$
- 2. 在指定位置按原图比例画出 B-B 断面。

技术要求 未注倒角 *C2*。



							45						江苏大学
标记设计	处数	分	X	更改文件号	签名	年、月、日	1 1					比例	轴套
制图								T	1			1:3	P08-08
工艺				批准			共 张 第 张						(投影代号)